BUONO LAVORO N° RICHIEDENTE SERVIZIO OPERATORE NOTA:	67474 UTENTE IDRICO-SANITARIO-MAR' dip11 Si richiede, con cortese, solled d'acqua nel bagno riservato al	T TELEFONO itudine l'intervento degli	HIESTA 26/04/2018 13.31.00		
DESCRIZIONE INTERVENTO URGENZA: Ordinario(come da CSA) INTERVENTO: In attesa di un cortese riscontro si porgono Cordiali saluti II RAD Dott.ssa Antonella Lupo 1° p.					
DENOMINAZIONE CLI NOME EDIFICIO INDIRIZZO	ENTE USL DI CATAN MA-A Via Consolare Valeria	IA	LOCALITÀ MESSINA		
ADDETTO ALL'INTERVENTO: Idraulico Squadra DATA E ORA PIANIFICATA: 03/05/2018 0.00.00 FIRMA					
FIRMA MAGAZZINIERE					
Livello Soddisfazione:	☐ Non Soddisatto ☐ S	Soddisfatto	enamente Soddisfatto		
DATA INIZIO LAVORO DATA FINE LAVORO:		E ORE	Si dichiara che i lavori sono stati eseguiti e correttamenete installati Firma Cliente		

BUONO LAVORO N° RICHIEDENTE SERVIZIO OPERATORE NOTA:	67477 UTENTE IDRICO-SANITARIO-MAR dip10 UOC DI PSICHIATRIA		RICHIESTA 155884 HESTA 30/04/2018 9.30.00		
DESCRIZIONE INTERVENTO URGENZA: Ordinario(come da CSA) INTERVENTO: BAGNO OTTURATO DIPENDENTI DONNE AMBULATORIO 240 A REFERENTE: ROMEO TEL. 3754 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; ANNA CAMINITI pt					
DENOMINAZIONE CL	IENTE USL DI CATAN	IA	LOCALITÀ MESSINA		
NOME EDIFICIO INDIRIZZO	MA-A Via Consolare Valeria				
ADDETTO ALL'INTERVENTO: Idraulico Squadra DATA E ORA PIANIFICATA: 03/05/2018 0.00.00					
FIRMA					
FIRMA MAGAZZINIERE	=				
Livello Soddisfazione:	☐ Non Soddisatto ☐	Soddisfatto	namente Soddisfatto		
DATA INIZIO LAVORO DATA FINE LAVORO:		E ORE E ORE	Si dichiara che i lavori sono stati eseguiti e correttamenete installati Firma Cliente		