

INFORME TÉCNICO DE AVALÚO^{URBANO}

1. INFORMACIÓN GENERAL Y DEL SOLICITANTE

Solicitante	PRUEBA 5		
Identificación	1116255806	Entidad Solicitante	DD
Fecha de Visita	Fri May 15 2026 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)	Fecha del Avalúo	Sat May 16 2026 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)
Finalidad del Avalúo	D	Objeto del Avalúo	E

2. UBICACIÓN, ENTORNO Y URBANISMO

Dirección del Predio	Calle 25		
Departamento / Mpio	VALLE DEL CAUCA / TULUÁ	Barrio / Sector	CESPEDES / Urbano
Estrato Socioeconómico	3	Código DANE / VIS	E / 1
Coordenadas Geográficas	Latitud: 1 Longitud: 1		
Infraestructura de Servicios Públicos en el Sector			
Vías de Acceso	1	Andenes / Sardineles	1 / 1
Red de Acueducto	1	Red de Alcantarillado	1
Energía / Gas Natural	1 / 1	Telefonía / Pavimento	1 / 1
Uso Predominante Sector	1	Legalidad Sector	1
Transporte Público	1	Perspectiva Valorización	1
Observaciones Sector	1		

3. ASPECTOS JURÍDICOS Y TITULACIÓN

Propietario Inscrito	1		
Matrícula Inmobiliaria 1	11111	Matrícula Inmobiliaria 2	
Cédula Catastral / CHIP	1 / 1	Tipo de Propiedad	11
Título de Adquisición	Escritura Pública No. 1 de la Notaría E (1)		
Fecha del Título	Tue Jan 01 1901 00:00:00 GMT-0456 (hora estándar de Colombia)	Licencia de Construcción	1
Coef. de Copropiedad	1	Tipo de Bien	22222222222222222222222222222222
Descripción Jurídica	1		

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ÁREAS Y NORMATIVIDAD

Área Terreno (Formulario)	1 M ²	Forma Geométrica	1
Topografía del Lote	1	Frente x Fondo (Mts)	11 x 1 (Relación: 1)
Decreto / Norma POT	1	Uso Principal Permitido	1
Altura Permitida	1	Antejardín / Aislamiento	1 / L: 1 P: 11
Índice Ocupación / Const.	1 / 1	Área Valorada Final	1 M ²
Área Medida Inspección	1 M ²	Área Registrada Títulos	11 M ²
Área Catastral / Licencia	1 / 1 M ²	Área susceptible Legalizar	1 M ²
Observaciones de Áreas	1		

5. ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

Estado de Construcción	1	Avance de Obra (%)	1 %
Estado de Conservación	1	Número de Pisos / Sótanos	Pisos: 1 Sótanos: 1
Año de Construcción / Edad	1 / 1 Años	Vida Útil / Remanente	Útil: 1 Remanente: 1
Sistema Estructural	1	Material Estructura	1
Estado General Estructura	1	Ajuste Sismorresistente	1
Estructura Reforzada	1	Daños o Fisuras Previas	11
Tipo de Cubierta	11	Fachada / Metros Fachada	1 (E Mts)
Iluminación / Ventilación	1 / 1	Irregularidad Planta / Altura	P: 1 A: 1
Material de Construcción	1		
Comentarios de Estructura	1		

6. DETALLE DE ACABADOS Y DEPENDENCIAS DEL INMUEBLE

ELEMENTO	CALIDAD	ESTADO	ELEMENTO	CALIDAD	ESTADO
Muros	Excelente	Excelente	Pisos	Excelente	Regular
Techos	Regular	Regular	Cocina	Regular	Regular
Carpintería Metálica	Regular	Regular	Carpintería Madera	Regular	Regular
Baños	Regular	Regular			
Distribución Interna de Dependencias					
Servicios Conectados: Acueducto: SI Energía: SI Alcantarillado: SI Gas Natural: NO Telefonía: NO Dependencias: Alcobas: 1 Baños Privados: 1 Baños Sociales: 1 Cocinas: 1 Salas: 1 Comedor: 11 Zona de Ropas: 1 Estudio: 1 Balcón: 1 Terraza: 1 Jardín: 1 Closets: 1 Áreas de Servicio y Garajes: Cupos de Parqueo: 1 Bodega: 1 Depósito: 1 Oficina: 1 Local Comercial: 1					

7. DOTACIÓN COMUNAL Y ADMINISTRACIÓN

Cuota de Administración	1	Vigilancia Privada	1
Número de Ascensores	1	Otros Elementos	Ninguno

8. ANÁLISIS DE MERCADO E INVESTIGACIÓN DE OFERTAS

Tiempo Comercialización		Comportamiento Oferta/Demanda	
Actualidad Edificadora			



9. LIQUIDACIÓN DE VALORES Y CERTIFICACIÓN FINAL

ÍTEM DE CÁLCULO	ÁREA VALORADA (M²)	VALOR UNITARIO COMERCIAL	VALOR TOTAL LIQUIDADO
Valor del Terreno	50.000000 M²	\$ 10.000	\$ 500.000
Valor de la Construcción	40.000000 M²	\$ 20.000	\$ 800.000
VALOR COMERCIAL TOTAL DEL INMUEBLE (GRAN TOTAL):			\$ 1.300.000
Diagnóstico y Conclusiones	22121212121		



10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PORTADA

GEOLOCALIZACIÓN SATELITAL (GOOGLE MAPS)



11. ANEXOS FOTOGRÁFICOS COMPLEMENTARIOS (INTERIORES)

The screenshot shows the Burp Suite interface for creating a message. The 'Parameters' tab is selected, showing a 'Main account' resource with a 'Message' body. The 'Text' tab is active, displaying a JSON body with a 'token' field. The 'Error details' section shows a 'Forbidden - perhaps check your credentials?' error. A red box highlights the error message and the 'Forbidden - perhaps check your credentials?' text.

CROQUIS

