

INFORME TÉCNICO DE AVALÚO^{URBANO}

1. INFORMACIÓN GENERAL Y DEL SOLICITANTE

Solicitante	DAVID MURCIA		
Identificación	94383933	Entidad Solicitante	INITULUA
Fecha de Visita	Fri May 10 2024 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)	Fecha del Avalúo	Wed May 15 2024 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)
Finalidad del Avalúo	VALOR COMERCIAL	Objeto del Avalúo	ORIGINACIÓN

2. UBICACIÓN, ENTORNO Y URBANISMO

Dirección del Predio	TRANSVERSAL 12 ENTRE CARRERAS 38 Y 39		
Departamento / Mpio	VALLE DEL CAUCA / TULUA	Barrio / Sector	TERMINAL NUEVO / URBANO
Estrato Socioeconómico		Código DANE / VIS	/ 2
Coordenadas Geográficas	Latitud: 4.098676 Longitud: -76.176682		
Infraestructura de Servicios Públicos en el Sector			
Vías de Acceso	Bueno	Andenes / Sardineles	Bueno / Bueno
Red de Acueducto	Tiene	Red de Alcantarillado	Tiene
Energía / Gas Natural	Tiene / Tiene	Telefonía / Pavimento	Tiene / Tiene
Uso Predominante Sector		Legalidad Sector	APROBADO
Transporte Público	EXCELENTE	Perspectiva Valorización	De acuerdo con las condiciones del sector y a la dinámica del mercado del mismo, se considera se consideran perspectivas de valoración altas. Se trata de un sector que se está consolidando como uno de los lugares más apetecidos para vivir por las excelentes condiciones que presenta, quedando prácticamente al frente de la terminal de transporte del municipio de Tuluà
Observaciones Sector	No se evidencia ningún impacto ambiental negativo, excepto por la polución vehicular por el alto flujo de buses y busetas que ingresan a la terminal de transporte y transitan por la doble calzada.		

3. ASPECTOS JURÍDICOS Y TITULACIÓN

Propietario Inscrito	CORPORACION COLOMBIA SOCIAL Y RURAL		
Matrícula Inmobiliaria 1	384-149904	Matrícula Inmobiliaria 2	
Cédula Catastral / CHIP	00-01-0002-4817-000 /	Tipo de Propiedad	NO PROPIEDAD HORIZONTAL
Título de Adquisición	Escritura Pública No. 3.047 de la Notaría 3 (TULUA)		
Fecha del Título	Wed Oct 12 2022 00:00:00 GMT-0500 (hora estándar de Colombia)	Licencia de Construcción	
Coef. de Copropiedad		Tipo de Bien	LOTE URBANO
Descripción Jurídica	El predio valorado en el siguiente informe es un lote de terreno ubicado en la entrada sur del Municipio.		

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ÁREAS Y NORMATIVIDAD

Área Terreno (Formulario)	8.451,11 M² M²	Forma Geométrica	REGULAR
Topografía del Lote	PLANA	Frente x Fondo (Mts)	0 x 0 (Relación: N/A)
Decreto / Norma POT	Acuerdo No. 30 de 2000	Uso Principal Permitido	Dotacional Servicios básicos, carga, transporte y servicios públicos (DS8).
Altura Permitida		Antejardín / Aislamiento	/ L: P:
Índice Ocupación / Const.	/	Área Valorada Final	8.451,11 M² M²
Área Medida Inspección	8.451,11 M² M²	Área Registrada Títulos	8.451,11 M² M²
Área Catastral / Licencia	8.451,11 M² / M²	Área susceptible Legalizar	8.451,11 M² M²
Observaciones de Áreas	<i>Nota: Se toma la decisión de liquidar lo máximo permitido por la excelente y estratégica ubicación del predio objeto del encargo valuatorio. Así mismo me permito manifestar que el valor de este bien en 1 año ha aumentado el 3,59%, valor en cuanto las actuales condiciones del mercado, teniendo en cuenta que por las políticas actuales del gobierno nacional han generado una desconfianza y temor generalizado en la compra de inmuebles tal como se viene presentando en este municipio por los incrementos en los impuestos como el predial unificado, el cual ha generado una problemática a muchos propietarios, razón por la cual el último año se ha presentado una valoración mínima en el valor de este bien objeto de esta experticia.</i>		

5. ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

Estado de Construcción		Avance de Obra (%)	%
Estado de Conservación		Número de Pisos / Sótanos	Pisos: 0 Sótanos: 0
Año de Construcción / Edad	/ 0 Años	Vida Útil / Remanente	Útil: Remanente:
Sistema Estructural		Material Estructura	
Estado General Estructura		Ajuste Sismorresistente	
Estructura Reforzada		Daños o Fisuras Previas	
Tipo de Cubierta		Fachada / Metros Fachada	(0 Mts)
Iluminación / Ventilación	/	Irregularidad Planta / Altura	P: A:
Material de Construcción			
Comentarios de Estructura	No se evidencia ninguna clase de construcción sobre el lote objeto de avalúo.		

6. DETALLE DE ACABADOS Y DEPENDENCIAS DEL INMUEBLE

ELEMENTO	CALIDAD	ESTADO	ELEMENTO	CALIDAD	ESTADO
Muros			Pisos		
Techos			Cocina		
Carpintería Metálica			Carpintería Madera		
Baños					
Distribución Interna de Dependencias					
Servicios Conectados: Acueducto: No tiene Energía: No tiene Alcantarillado: No tiene Gas Natural: No tiene Telefonía: No tiene Dependencias: Alcobas: 0 Baños Privados: 0 Baños Sociales: 0 Cocinas: 0 Salas: 0 Comedor: 0 Zona de Ropas: 0 Estudio: 0 Balcón: 0 Terraza: 0 Jardín: 0 Closets: 0 Áreas de Servicio y Garajes: Cupos de Parqueo: 0 Bodega: NO Depósito: NO Oficina: NO Local Comercial: NO					

7. DOTACIÓN COMUNAL Y ADMINISTRACIÓN

Cuota de Administración	No aplica	Vigilancia Privada	NO
Número de Ascensores	0	Otros Elementos	Ninguno



Candamil Asociados
— Abogados —

DIEGO A. CANDAMIL R.
Abogado Especialista/Perito Avaluador

8. ANÁLISIS DE MERCADO E INVESTIGACIÓN DE OFERTAS

Tiempo Comercialización		Comportamiento Oferta/Demanda	Del análisis del segmento del mercado relativo a los inmuebles comparables con el que se valora se deduce que la oferta en la zona es baja por encontrarse la mayoría de los lotes y predios adjudicados, contraria a la demanda alta.
Actualidad Edificadora	En el sector donde se localiza el inmueble objeto del Avalúo, se evidencia una actividad edificadora creciente.		

9. LIQUIDACIÓN DE VALORES Y CERTIFICACIÓN FINAL

ÍTEM DE CÁLCULO	ÁREA VALORADA (M²)	VALOR UNITARIO COMERCIAL	VALOR TOTAL LIQUIDADO
Valor del Terreno	8451.110000 M²	\$ 632.799	\$ 5.347.853.956,89
Valor de la Construcción	0.000000 M²	\$ 0	\$ 0
VALOR COMERCIAL TOTAL DEL INMUEBLE (GRAN TOTAL):			\$ 5.347.853.956,89
Diagnóstico y Conclusiones	Las ofertas corresponden a lotes de similares características en el mismo sector. Ofertas con características similares al objeto de avalúo la oferta 2 se considera sensiblemente mejor al ser colindante del lote esquinero.		

Candamil Asociados
— Abogados —

+57 3156859974

diegocandamilabogado@hotmail.com

candamilabogados.com



Carrera 31 #24-54 Barrio Céspedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
— Abogados —

DIEGO A. CANDAMIL R.
Abogado Especialista/Perito Avaluador

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PORTADA

FACHADA GENERAL DEL INMUEBLE

Fotografía no cargada

GEOLOCALIZACIÓN SATELITAL (GOOGLE MAPS)

Captura de mapa no cargada

11. ANEXOS FOTOGRÁFICOS COMPLEMENTARIOS (INTERIORES)

No se adjuntaron registros fotográficos adicionales para recintos internos.

Candamil Asociados
— Abogados —

+57 3156859974

diegocandamilabogado@hotmail.com

candamilabogados.com



Carrera 31 #24-54 Barrio Céspedes
Tulua - Valle del cauca