



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ DIRECCIÓN

CALLE 20 A 24 14

Departamento valle del cauca

Municipio tulua

Barrio cespedes

Código DANE 41245

Sin Fachada

📍 Latitud: 12345 📖 Longitud: 123456

Sin Mapa

■ GENERAL

Fecha de visita 10/11/2022

Fecha del avalúo 17/11/2022

Tipo de avalúo comercial

Finalidad del avalúo comercial

Objeto del avalúo venta

Solicitante VICTOR HUGO

Tipo de documento 1021354820

Tipo de bien inmueble

Sector urbano

Vivienda

Estrato 2

Producto vivienda

■ MATRÍCULA INMOBILIARIA

TIPO	NÚMERO	TIPO	NÚMERO
inmoviliario	1234568452		11

Diego Antonio Candamil Rengifo

Valuador

R.A.A. AVAL-94355782
Inmuebles Urbanos-Rurales

Diego A. Candamil Nit. 94.355.782, hace constar que el presente avalúo fue revisado y aprobado por su área técnica. Este documento ha sido firmado digitalmente, con un certificado de firma digital provisto por una entidad de certificación digital autorizada por la Superintendencia de industria y comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999 y 15 del decreto 1747 de 2000.

En caso que el presente documento se encuentre impreso, este tendrá la connotación de copia simple del original electrónico.



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ ASPECTOS JURÍDICOS

Propietario	victor hugo
Número de escritura	123456
Fecha	02/11/2022
Número de notaría	notaria 2
Municipio	tulua
Departamento	valle del cauca
CHIP	
Cédula catastral	12345698
Tipo de propiedad	patrimonial
Coeficiente de copropiedad	
Licencia de construcción	12564

■ INFORMACIÓN DE ÁREAS Y NORMATIVIDAD

Información del área

ÁREA LOTE	53,2 M²
Forma	irregular
Topografía	plana
Frente	10
Fondo	20
Relación de frente/fondo	125

Normas de uso de suelo

Decreto/Acuerdo	1
Uso principal	vivienda
Aislamiento lateral posterior	
Índice de construcción	0

Áreas construidas

ÁREA VALORADA	0 M²
Área medida en la inspección	53,2 M²
Área registrada en título	53,2 M²
Área susceptible de legalización	0 M²
Área catastral	53,2 M²
Área licencia de construcción	53,2

Observaciones

Nota: se toma la decisión de liquidar lo máximo permitido por la excelente y estratégica ubicación del predio objeto del encargo valuatorio.

■ DESCRIPCIÓN GENERAL

El predio valorado en el siguiente informe es un lote de terreno ubicado en la entrada sur del municipio

■ OFERTA Y DEMANDA

**TIEMPO ESPERADO DE
COMERCIALIZACIÓN**

1

Comportamiento oferta y demanda

Del análisis del segmento del mercado relativo a los inmuebles comparables con el que se valora, se deduce que la oferta en la zona es baja por encontrarse la mayoría de los lotes y predios adjudicados, contraria a la demanda alta.

Descripción sector, actividad inmobiliaria, vías importantes

Actualidad edificadora

En el sector donde se localiza el inmueble objeto del Avalúo, se evidencia una actividad edificadora creciente.



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

SECTOR

Demanda/Interés viviendas

Uso predominante urbano

Legalidad si

Transporte bueno

Impacto ambiental negativo

☐ Aire ☐ Aguas Servidas ☐ Basura ☐ Inseguridad ☐ Ruido

Observaciones

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO	NIVEL DE EQUIPAMIENTO	DISTANCIA APROX EN METROS
Áreas Verdes	parques	10mts
Asistencial	hospitales	1km
Comercial	tiendas	20mts
Escolar		
Estacionamientos	no	0
Áreas recreativas	comfandi	4km

INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SECTOR

Vías de acceso en buen estado Pavimentada si

Andenes bueno Sardineles no

Acueducto bueno Alcantarillado si

Energía eléctrica si Telefonía no

Gas natural si

Amoblamiento urbano

☐ Alamedas ☒ Alumbrado ☒ Arborización ☒ Ciclorutas
☐ Paradero ☒ Parques ☒ Zonas verdes

Perspectivas de valorización

De acuerdo con las condiciones del sector y a la dinámica del mercado, se consideran perspectivas de valoración altas.

Candamil Asociados
Abogados



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

EDIFICACIÓN ESTRUCTURA

Estado de la construcción	en buen estado
Avance (en construcción)	terminado
Estado de conservación	bueno
No. de pisos del inmueble	2
Número de sótanos	0
Vida útil	15
Vida remanente	1
Año de construcción	2013
Edad	5
Estructura	ladrillo
Material de Estructura	vigas
Estado	bueno
Remodelado	no
Uso Actual Predominante	vivienda
Ajuste sismorresistente	si
Cubierta	si
Fachada	si
Tipo de fachada en metros	2
Estructura reforzada	si
Daños previos	si
Material de construcción	en buen estado
Iluminación	si
Ventilación	si
Irregularidad planta	no
Irregularidad altura	no

Comentarios de la estructura

No se evidencia ninguna clase de construcción sobre el lote objeto de avalúo.

PREDIO

Servicios

Acueducto	No tiene	Alcantarillado	No tiene
Energía eléctrica	No tiene	Gas natural	No tiene
Telefonía	No tiene		

Dependencias

Alcobas	si	Alcoba de servicio	
Balcón	si	Baño de servicio	
Baño privado	si	Baño social	si
Cocina	si	Comedor	si
Estar habitación	si	Estudio	si
Jardín	si	Patio interior	si
Sala	si	Terraza	si
Zona de ropas	si	Closet	no
Predio subdividido			



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

Garajes

Total Cupos de Parqueo	Uso exclusivo
Bahía comunal	Cubierto
Descubierto	Doble
Privado	Sencillo
Servidumbre	

Otros

Bodega	Depósito
Tipo de depósito	Oficina
Local	

■ EDIFICACIÓN ACABADOS

Acabados por recinto	Acabados Pisos	Acabados Muros
Sin detalles de acabados		

Estado de la edificación

TIPO	CALIDAD	ESTADO
Carpintería Metálica	no	no
Carpintería en Madera	no	no
Pisos	si	buenos
Muros	si	buenos
Techos	si	buenos
Cocina	si	buenos
Baños	si	buenos

■ DOTACIÓN COMUNAL

Valor Admón. Mensualidad
Valor admón m² Vigilancia Priv.
Ascensores

- ☐ A.A. Central ☐ BBQ ☐ Biciletero ☐ Bomba eyect
☐ Calefacción ☐ Cancha multiuso ☐ Cancha Squash
☐ CCTV ☐ Citofonía ☐ Club house
☐ Equipo de presión ☐ Garajes residentes
☐ Garajes visitantes ☐ Gimnasio ☐ Golfito
☐ Guardería ☐ Juegos niños ☐ Piscina
☐ Planta eléctrica ☐ Portería ☐ Salón comunal
☐ Salón de juegos ☐ Sauna ☐ Shut basuras
☐ Tanque de agua ☐ Teatrino ☐ Terraza comunal
☐ Turco ☐ Vigilancia 24 horas ☐ Zonas verdes
☐ Otros



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ COMPARABLES DE INMUEBLES EN VENTA SEMEJANTES EN USO AL SUJETO

Investigación de comparables

#	DIRECCIÓN	EDAD	ÁREA LOTE	ÁREA CONSTR.	VALOR CONSTR.	VALOR COMERCIAL	FUENTE
No hay comparables registrados							
SUJETO		5	53,2	0,00			

■ DIAGNOSTICO VALORES DE REFERENCIA

Se realizó la búsqueda de inmuebles con características similares al inmueble objeto del avalúo...

Cuadro de valoración terreno

TERRENO	DESCRIPCIÓN	ÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR M²	PRECIO TOTAL	PORCENTAJE
LOTE		0.000000		0.000000	0.000000	0.000000
SUBTOTAL TERRENO		0.000000			0.000000	0.000000

Cuadro de valoración edificaciones

EDIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	ÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR M²	PRECIO TOTAL	PORCENTAJE
CONSTRUCCIÓN		0.000000		0.000000	0	0.000000
SUBTOTAL EDIFICACIONES		0.000000			0	0.000000

Diego Antonio Candamil Rengifo

Valuador

R.A.A. AVAL-94355782
Inmuebles Urbanos-Rurales



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ CROQUIS



Croquis no disponible

Candamil Asociados
— Abogados —



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



■ USOS PROPUESTOS

Globo de Terreno	Uso Principal	Uso Complementario	Uso Compatible	Normas Particulares
M 01 A	vivienda	Comercial C3, Actividades relacionadas...	Estaciones de Servicio...	Uso Principal de cobertura regional

■ DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS

AVALÚO: Es el estudio o proceso mediante el cual se estima y documenta el valor de un bien raíz o bien inmueble, de acuerdo a la apreciación personal expresada por un profesional...

VALOR COMERCIAL: Es la cantidad estimada de dinero circulante a cambio de la cual el vendedor y el comprador del bien que se valúa...



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com





Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ **CONDICIONANTES Y SALVEDADES AL AVALÚO**

Conforme al artículo 18 de la Resolución 620, del 23/09/2008, del IGAC; por la cual se establece la metodología...

La información y antecedentes de propiedad asentados en el presente Avalúo es la contenida en la documentación oficial...

■ **METODOLOGÍA VALUATORIA**

Método Físico, Directo o enfoque de COSTOS, es el proceso técnico necesario para estimar el costo de reproducción o de reemplazo...

Método Comparativo o de MERCADO, es el desarrollo analítico a través del cual se obtiene un valor que resulta de comparar el bien que se valúa...



Candamil Asociados
Abogados



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca