



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ DIRECCIÓN

CRA 31 #24-54

Departamento VALLE DEL CAUCA

Municipio TULUA

Barrio CESPEDES

Código DANE

Sin Fachada

Latitud: 4.099315 **Longitud:** -76.176867

Sin Mapa

■ GENERAL

Fecha de visita 17/11/2022

Fecha del avalúo 23/11/2022

Tipo de avalúo COMERCIAL

Finalidad del avalúo COMERCIAL

Objeto del avalúo ESTDO DEL INMUEBLE

Solicitante VICTOR YARA

Tipo de documento 1059916959

Tipo de bien URBANO

Sector URBANO

Vivienda

Estrato 2

Producto 1846348

■ MATRÍCULA INMOBILIARIA

TIPO	NÚMERO	TIPO	NÚMERO
INMUEBLE	20464.8		

Diego Antonio Candamil Rengifo

Valuador

R.A.A. AVAL-94355782
Inmuebles Urbanos-Rurales

Diego A. Candamil Nit. 94.355.782, hace constar que el presente avalúo fue revisado y aprobado por su área técnica. Este documento ha sido firmado digitalmente, con un certificado de firma digital provisto por una entidad de certificación digital autorizada por la Superintendencia de industria y comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999 y 15 del decreto 1747 de 2000.

En caso que el presente documento se encuentre impreso, este tendrá la connotación de copia simple del original electrónico.



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ ASPECTOS JURÍDICOS

Propietario	VICTPR YARA
Número de escritura	344648
Fecha	04/11/2022
Número de notaría	NOTARI A 2 DE TULUA
Municipio	TULUA
Departamento	VALLE DEL CAUCA
CHIP	
Cédula catastral	25448684
Tipo de propiedad	VIVIENDA
Coefficiente de copropiedad	
Licencia de construcción	045.4.8

■ INFORMACIÓN DE ÁREAS Y NORMATIVIDAD

Información del área

ÁREA LOTE	20 M²
Forma	IRREGULAR
Topografía	PLANA
Frente	10
Fondo	10
Relación de frente/fondo	20

Normas de uso de suelo

Decreto/Acuerdo	2456384
Uso principal	VIVIENDA
Aislamiento lateral posterior	
Índice de construcción	0

Áreas construidas

ÁREA VALORADA	20 M²
Área medida en la inspección	20 M²
Área registrada en título	20 M²
Área susceptible de legalización	20 M²
Área catastral	20 M²
Área licencia de construcción	19

Observaciones

Nota: se toma la decisión de liquidar lo máximo permitido por la excelente y estratégica ubicación del predio objeto del encargo valuatorio.

■ DESCRIPCIÓN GENERAL

El predio valorado en el siguiente informe es un lote de terreno ubicado en la entrada sur del municipio

■ OFERTA Y DEMANDA

TIEMPO ESPERADO DE COMERCIALIZACIÓN	0
--	----------

Comportamiento oferta y demanda

UN COMPORTAMIENTO MUY FAVORABLE POR SU UBICACION EN EL MUNICIPIO DE TULUA

Descripción sector, actividad inmobiliaria, vías importantes

Actualidad edificadora

En el sector donde se localiza el inmueble objeto del Avalúo, se evidencia una actividad edificadora creciente.



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

SECTOR

Demanda/Interés	ALTA
Uso predominante	VIVIENDAS
Legalidad	
Transporte	

Impacto ambiental negativo

☐ Aire ☐ Aguas Servidas ☐ Basura ☐ Inseguridad ☐ Ruido

Observaciones

SECTOR MUY TRANQUILO CON SUS HABITANTE

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO	NIVEL DE EQUIPAMIENTO	DISTANCIA APROX EN METROS
Áreas Verdes	SI	250MTS
Asistencial	SI	500MTS
Comercial	SI	1KM
Escolar	SI	250MTS
Estacionamientos	SI	NO
Áreas recreativas	SI	250MTS

INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SECTOR

Vías de acceso	EN BUEN ESTADO	Pavimentadas	SI
Andenes	EN BUEN ESTADO	Sardineles	NO
Acueducto	SUBTERRANEO	Alcantarillado	SUBTERRANEO
Energía eléctrica	SI	Telefonía	SI
Gas natural	SUBTERRANEO		

Amoblamiento urbano

☐ Alamedas ☒ Alumbrado ☒ Arborización ☐ Ciclorutas
☐ Paradero ☒ Parques ☒ Zonas verdes

Perspectivas de valorización

De acuerdo con las condiciones del sector y a la dinámica del mercado, se consideran perspectivas de valoración altas.

Candamil Asociados
Abogados



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

EDIFICACIÓN ESTRUCTURA

Estado de la construcción	EN BUEN ESTADO
Avance (en construcción)	TERMINADO
Estado de conservación	EN BUEN ESTADO
No. de pisos del inmueble	1
Número de sótanos	0
Vida útil	100
Vida remanente	100
Año de construcción	2020
Edad	2
Estructura	EN BUEN ESTADO
Material de Estructura	EN BUEN ESTADO
Estado	EN BUEN ESTADO
Remodelado	NO
Uso Actual Predominante	EN BUEN ESTADO
Ajuste sismorresistente	SI
Cubierta	NO
Fachada	SI
Tipo de fachada en metros	4MTS
Estructura reforzada	SI
Daños previos	NO
Material de construcción	EN BUEN ESTADO
Iluminación	SI
Ventilación	SI
Irregularidad planta	NO
Irregularidad altura	NO

Comentarios de la estructura

No se evidencia ninguna clase de construcción sobre el lote objeto de avalúo.

PREDIO

Servicios

Acueducto	No tiene	Alcantarillado	No tiene
Energía eléctrica	No tiene	Gas natural	No tiene
Telefonía	No tiene		

Dependencias

Alcobas	1	Alcoba de servicio	
Balcón	0	Baño de servicio	
Baño privado	2	Baño social	1
Cocina	1	Comedor	1
Estar habitación	1	Estudio	1
Jardín	1	Patio interior	1
Sala	1	Terraza	0
Zona de ropas	1	Closet	2
Predio subdividido			



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

Garajes

Total Cupos de Parqueo	1	Uso exclusivo	0
Bahía comunal	0	Cubierto	0
Descubierto	0	Doble	0
Privado	0	Sencillo	0
Servidumbre	0		

Otros

Bodega	0	Depósito	0
Tipo de depósito		Oficina	1
Local	1		

■ EDIFICACIÓN ACABADOS

Acabados por recinto	Acabados Pisos	Acabados Muros
Sin detalles de acabados		

Estado de la edificación

TIPO	CALIDAD	ESTADO
Carpintería Metálica	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO
Carpintería en Madera	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO
Pisos	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO
Muros	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO
Techos	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO
Cocina	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO
Baños	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

■ DOTACIÓN COMUNAL

Valor Admón. Mensualidad

Valor admón m² Vigilancia Priv.

Ascensores

- ☐ A.A. Central ☐ BBQ ☐ Bicletero ☐ Bomba eyect
- ☐ Calefacción ☐ Cancha multiuso ☐ Cancha Squash
- ☐ CCTV ☐ Citofonía ☐ Club house
- ☐ Equipo de presión ☐ Garajes residentes
- ☐ Garajes visitantes ☐ Gimnasio ☐ Golfito
- ☐ Guardería ☐ Juegos niños ☐ Piscina
- ☐ Planta eléctrica ☐ Portería ☐ Salón comunal
- ☐ Salón de juegos ☐ Sauna ☐ Shut basuras
- ☐ Tanque de agua ☐ Teatrino ☐ Terraza comunal
- ☐ Turco ☐ Vigilancia 24 horas ☐ Zonas verdes
- ☐ Otros



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ COMPARABLES DE INMUEBLES EN VENTA SEMEJANTES EN USO AL SUJETO

Investigación de comparables

#	DIRECCIÓN	EDAD	ÁREA LOTE	ÁREA CONSTR.	VALOR CONSTR.	VALOR COMERCIAL	FUENTE
No hay comparables registrados							
SUJETO		2	20	20			

■ DIAGNOSTICO VALORES DE REFERENCIA

Se realizó la búsqueda de inmuebles con características similares al inmueble objeto del avalúo...

Cuadro de valoración terreno

TERRENO	DESCRIPCIÓN	ÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR M²	PRECIO TOTAL	PORCENTAJE
LOTE		0.000000		0.000000	0.000000	0.000000
SUBTOTAL TERRENO		0.000000			0.000000	0.000000

Cuadro de valoración edificaciones

EDIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	ÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR M²	PRECIO TOTAL	PORCENTAJE
CONSTRUCCIÓN		0.000000		0.000000	0	0.000000
SUBTOTAL EDIFICACIONES		0.000000			0	0.000000

Diego Antonio Candamil Rengifo

Valuador

R.A.A. AVAL-94355782
Inmuebles Urbanos-Rurales



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ CROQUIS



Croquis no disponible

Candamil Asociados
— Abogados —



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



■ USOS PROPUESTOS

Globo de Terreno	Uso Principal	Uso Complementario	Uso Compatible	Normas Particulares
M 01 A	VIVIENDA	Comercial C3, Actividades relacionadas...	Estaciones de Servicio...	Uso Principal de cobertura regional

■ DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS

AVALÚO: Es el estudio o proceso mediante el cual se estima y documenta el valor de un bien raíz o bien inmueble, de acuerdo a la apreciación personal expresada por un profesional...

VALOR COMERCIAL: Es la cantidad estimada de dinero circulante a cambio de la cual el vendedor y el comprador del bien que se valúa...



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ **CONDICIONANTES Y SALVEDADE AL AVALÚO**

Conforme al artículo 18 de la Resolución 620, del 23/09/2008, del IGAC; por la cual se establece la metodología...

La información y antecedentes de propiedad asentados en el presente Avalúo es la contenida en la documentación oficial...

■ **METODOLOGÍA VALUATORIA**

Método Físico, Directo o enfoque de COSTOS, es el proceso técnico necesario para estimar el costo de reproducción o de reemplazo...

Método Comparativo o de MERCADO, es el desarrollo analítico a través del cual se obtiene un valor que resulta de comparar el bien que se valúa...



Candamil Asociados
Abogados



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca