



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

DIRECCIÓN

CALLE 38 # 45 - 13

Departamento VALLE DEL CAUCA

Municipio TULUA

Barrio VILLA CAMPESTRE

Código DANE



Latitud: 4.0713003



Longitud: 76.1887738,106



GENERAL

Fecha de visita 26/06/2026

Fecha del avalúo 06/07/2026

Tipo de avalúo URBANO

Finalidad del avalúo REFERENCIA PARA
NEGOCIACIÓN

Objeto del avalúo ESTABLECER VALOR
COMERCIAL

Solicitante MARIA GENNY GÓMEZ
PRIETO

Tipo de documento 66.709.184

Tipo de bien CASA UNIFAMILIAR

Sector ORIENTAL

Vivienda

Estrato 6 ALTO

Producto

MATRÍCULA INMOBILIARIA

TIPO	NÚMERO	TIPO	NÚMERO
MATRÍCULA	384-90491	URBANO	

Diego Antonio Candamil Rengifo

Valuador

R.A.A. AVAL-94355782
Inmuebles Urbanos-Rurales

Diego A. Candamil Nit. 94.355.782, hace constar que el presente avalúo fue revisado y aprobado por su área técnica. Este documento ha sido firmado digitalmente, con un certificado de firma digital provisto por una entidad de certificación digital autorizada por la Superintendencia de industria y comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999 y 15 del decreto 1747 de 2000.

En caso que el presente documento se encuentre impreso, este tendrá la connotación de copia simple del original electrónico.



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ ASPECTOS JURÍDICOS

Propietario	MARIA GENNY GÓMEZ PRIETO
Número de escritura	469
Fecha	02/03/2021
Número de notaría	NOTARIA PRIMERA
Municipio	TULUA
Departamento	VALLE DEL CAUCA
CHIP	
Cédula catastral	76834010200000568003200000 0000000
Tipo de propiedad	PRIVADA
Coficiente de copropiedad	
Licencia de construcción	

Áreas construidas

ÁREA VALORADA	0 M²
Área medida en la inspección	0 M²
Área registrada en título	0 M²
Área susceptible de legalización	0 M²
Área catastral	0 M²
Área licencia de construcción	

Observaciones

Nota: se toma la decisión de liquidar lo máximo permitido por la excelente y estratégica ubicación del predio objeto del encargo valuatorio.

■ INFORMACIÓN DE ÁREAS Y NORMATIVIDAD

Información del área

ÁREA LOTE	128 METROS CUADRADOS M²
Forma	RECTANGULAR
Topografía	PLANA
Frente	8 METROS
Fondo	16 METROS
Relación de frente/fondo	

Normas de uso de suelo

Decreto/Acuerdo	
Uso principal	RESIDENCIAL
Aislamiento lateral posterior	
Índice de construcción	0



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ DESCRIPCIÓN GENERAL

Se trata de un lote de terreno mejorado con una casa de habitación Unifamiliar, ubicado en el área urbana de la ciudad de Tuluá valle, que hace parte de la urbanización villa campestre, el cual se identifica con el número 45 – 13 de la etapa IV, con un frente de 8 metros por 16 metros de fondo, para una cavidad superficial de 128 Mt2, constante de: 1er Nivel: A la casa de habitación se accede a través de una puerta en madera con marco del mismo material de 1.50 de Ancho por 2.42 de Alto, y reja de seguridad; al costado izquierdo hay un área destinada para Sala Principal con una área aproximada de 3.10 X 4.20 metros, al costado derecho encontramos el garaje, contiguo un baño social con puerta en madera, tasa sanitaria y lavamanos, al lado izquierdo hay un área para el comedor, cocina integral de 3,40 X 3,70 metros con un mesón de 65 centímetros, con gabinetes en madera en la parte superior e inferior, estufa empotrada, con su respectivo horno y extractor de olores, lavaplatos en acero inoxidable de dos llaves, al frente de la cocina hay un área para comedor de 6,80 x 4,00 metros donde se halla el mismo comedor y un pequeño bar en madera, el cual está al frente de una habitación la cual posee un closet de dos naves en madera con gavetas superiores y un baño enchapado 100% en cerámica con tasa sanitaria, ducha y lavamanos, además cuenta con un pequeño solar o patio para ropas en este nivel de área aproximada de 1,70 X 4,00 metros, en este piso al lado de la sala principal hay unas gradas que llevan al 2º y 3º Nivel, las cuales cuentan con baranda en madera. 2do Nivel: consta de tres habitaciones dos de ellas con closet de dos naves en madera con gavetas superiores y piso totalmente cubierto en cerámica, con un baño cubierto en un 100% en cerámica con lavamanos, tasa sanitaria y ducha, y la otra habitación cuenta, con un closet de dos naves en madera con gavetas superiores y piso totalmente cubierto en cerámica; sala de estar, además cuenta con un baño aparte que posee un lava manos, tasa sanitaria y ducha. 3er Nivel: cuenta con una habitación, con un closet en madera de dos puertas y piso cubierto en cerámica, además cuenta con una cocina con lavaplatos en acero inoxidable y cajones en madera, un pequeño lavadero para lavar ropas, una terraza grande con puerta tipo reja metálica que da acceso al balcón o terraza. Este inmueble cuenta con una cabida superficial de 128.0 mts2, comprendido por los siguientes linderos: NORTE: linda con el Lote E-31 en 8.0 metros; por el SUR: linda con la Calle 38 que es su frente en 8.0 metros; por el ORIENTE: linda con el Lote E-11 en 16.0 metros; y por el OCCIDENTE: linda con el lote número E-13, en 16.0 metros. Inmueble distinguido catastralmente con el numero No.768340102000005680032000000000

■ OFERTA Y DEMANDA

**TIEMPO ESPERADO DE
COMERCIALIZACIÓN**

DE 3 A 6 MESES

Comportamiento oferta y demanda

EL MERCADO INMOBILIARIO EN LA URBANIZACIÓN VILLA CAMPESTRE DE TULUA MUESTRA UNA OFERTA ACTIVA DE CASAS, CARACTERIZADA POR SER UNA ZONA RESIDENCIAL DE ESTRATOS ALTOS (ESTRATO 6 SEGÚN INFORMES PREVIOS DE LA ALCALDÍA). LA DEMANDA ES SOSTENIDA POR LA BÚSQUEDA DE EXCLUSIVIDAD , AUNQUE ENFRENTA DESAFÍOS DE ACCESIBILIDAD DEBIDO AL ESTADO DE SUS VÍAS.

Descripción sector, actividad inmobiliaria, vías importantes

Actualidad edificadora

ABUNDANTE POR SER UNO DE LOS SECTORES EXCLUSIVOS DE LA CIUDAD, ADEMAS POR CONTAR CON TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

■ SECTOR

Demanda/Interés PARQUE AL FRENTE

Uso predominante RESIDENCIAL

Legalidad

Transporte BUENA FRECUENCIA

Impacto ambiental negativo

○ Aire ○ Aguas Servidas ○ Basura ○ Inseguridad ○ Ruido

Observaciones

VILLA CAMPESTRE EN TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, SE CONSOLIDA COMO UN SECTOR EXCLUSIVO Y DE ALTA VALORIZACIÓN, CARACTERIZADO POR CASAS Y APARTAMENTOS MODERNOS DE GAMA MEDIA - ALTA (ESTRATO 6). ES UNA ZONA TRANQUILA, CON VÍAS EN RENOVACIÓN Y CERCA DE CENTROS COMERCIALES, LO QUE LO CONVIERTE EN UN PUNTO ATRACTIVO PARA LA INVERSIÓN INMOBILIARIA.



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tuluá - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO	NIVEL DE EQUIPAMIENTO	DISTANCIA APROX EN METROS
Áreas Verdes	EN SU FRENTE PARQUE DEL BARRIO	A 10 METROS APROXIMADAMENTE
Asistencial	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE	A 1,20 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE
Comercial	SUPERCENTRO TULUA	A 240,98 METROS APROXIMADAMENTE
Escolar	COLEGIO GIMNASIO DEL PACIFICO	A 150 METROS APROXIMADAMENTE
Estacionamientos	CENTRO COMERCIAL HOME CENTER Y SUPERCENTRO TUL.	A 240,98 METROS APROXIMADAMENTE
Áreas recreativas	PARQUE DE LA FAMILIA	475,67 METROS APROXIMADAMENTE

■ INFRAESTRUCTURA URBANA DEL SECTOR

Vías de acceso	BUEN ESTADO	Pavimentadas	BUEN ESTADO
Andenes	BUEN ESTADO	Sardineles	BUEN ESTADO
Acueducto	REDES DEL SECTOR EN BUEN ESTADO	Alcantarillado	BUEN ESTADO
Energía eléctrica	INTERCONEXION DE LAS REDES DEL MUNICIPIO	Telefonía	CELULAR
Gas natural	BUEN ESTADO REDES DEL BARRIO		

Amoblamiento urbano

- Alamedas • Alumbrado • Arborización • Ciclorutas
- Paradero • Parques • Zonas verdes

Perspectivas de valorización

La perspectiva de valorización en Tuluá para 2024-2026 está marcada por una drástica actualización catastral que ha incrementado avalúos de forma significativa, generando alta valorización nominal pero también fuertes alzas en el impuesto predial. Se priorizan zonas con nuevo desarrollo urbanístico y rural, mientras avanzan proyectos de infraestructura en este sector aledaño en donde se ubica este inmueble.

Candamil Asociados
Abogados



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tuluá - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ EDIFICACIÓN ESTRUCTURA

Estado de la construcción	BUEN ESTADO
Avance (en construcción)	FINALIZADO
Estado de conservación	EXELENTE
No. de pisos del inmueble	3
Número de sótanos	0
Vida útil	50 AÑOS
Vida remanente	35 AÑOS
Año de construcción	2.010
Edad	16 AÑOS
Estructura	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURADA
Material de Estructura	LADRILLO Y FERROCONCRETO EN LAS ZAPATAS
Estado	BUENO
Remodelado	NO
Uso Actual Predominante	RESIDENCIAL
Ajuste sismorresistente	
Cubierta	PARTE EN TEJA DE BARRO
Fachada	PINTADA CON VINILO BLANCO Y ROJO
Tipo de fachada en metros	6 METROS
Estructura reforzada	ZAPATAS Y COLUMNAS
Daños previos	0
Material de construcción	1A
Iluminación	BUENA
Ventilación	ABUNDANTE
Irregularidad planta	NINGUNA
Irregularidad altura	NINGUNA

Comentarios de la estructura

Según lo observado cuenta con las normas de construcción en sismo resistencia.

■ PREDIO

Servicios

Acueducto	No tiene	Alcantarillado	No tiene
Energía eléctrica	No tiene	Gas natural	No tiene
Telefonía	No tiene		

Dependencias

Alcobas	6	Alcoba de servicio	
Balcón	2	Baño de servicio	
Baño privado	3	Baño social	2
Cocina	1	Comedor	1
Estar habitación	3	Estudio	1
Jardín	1	Patio interior	1
Sala	3	Terraza	1
Zona de ropas	1	Closet	6
Predio subdividido			



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

Garajes

Total Cupos de Parqueo	1	Uso exclusivo	SI
Bahía comunal	NO	Cubierto	SI
Descubierto	NO	Doble	NO
Privado	SI	Sencillo	SI
Servidumbre	NO		

Otros

Bodega	NO	Depósito	1
Tipo de depósito		Oficina	1
Local	NO		

■ EDIFICACIÓN ACABADOS

Acabados por recinto	Acabados Pisos	Acabados Muros
Sin detalles de acabados		

Estado de la edificación

TIPO	CALIDAD	ESTADO
Carpintería Metálica	BARANDAS TERRAZA, VENTANA, GARAJE Y PUERTA CORREDIZA DEL TERCER PISO	BUENO
Carpintería en Madera	PUERTA INTERIORES EXTERIORES, CLOSET, BIBLIOTECA, BAR Y TOCADOR	BUENO
Pisos	CERAMICA	BUENO
Muros	FERROCONCRETO	BUENO
Techos	TEJA DE BARRO COCIDO	BUENO
Cocina	MESONES DE MARMOL Y PAREDES CERÁMICA	BUENO
Baños	CERÁMICA	BUENO

Candamil Asociados
Abogados



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ DOTACIÓN COMUNAL

Valor Admón. Mensualidad

Valor admón m² Vigilancia Priv.

Ascensores

- ☐ A.A. Central ☐ BBQ ☐ Bicletero ☐ Bomba eyect
- ☐ Calefacción ☐ Cancha multiuso ☐ Cancha Squash
- ☐ CCTV ☐ Citofonía ☐ Club house
- ☐ Equipo de presión ☐ Garajes residentes
- ☐ Garajes visitantes ☐ Gimnasio ☐ Golfito
- ☐ Guardería ☐ Juegos niños ☐ Piscina
- ☐ Planta eléctrica ☐ Portería ☐ Salón comunal
- ☐ Salón de juegos ☐ Sauna ☐ Shut basuras
- ☐ Tanque de agua ☐ Teatrino ☐ Terraza comunal
- ☐ Turco ☐ Vigilancia 24 horas ☐ Zonas verdes
- ☐ Otros



Candamil Asociados
Abogados



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ COMPARABLES DE INMUEBLES EN VENTA SEMEJANTES EN USO AL SUJETO

Investigación de comparables

#	DIRECCIÓN	EDAD	ÁREA LOTE	ÁREA CONSTR.	VALOR CONSTR.	VALOR COMERCIAL	FUENTE
No hay comparables registrados							
SUJETO		16 AÑOS	128 METROS CUADRADOS	0,00			

■ DIAGNOSTICO VALORES DE REFERENCIA

Se realizó la búsqueda de inmuebles con características similares al inmueble objeto del avalúo...

Cuadro de valoración terreno

TERRENO	DESCRIPCIÓN	ÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR M²	PRECIO TOTAL	PORCENTAJE
LOTE		0.000000		0.000000	0.000000	0.000000
SUBTOTAL TERRENO		0.000000			0.000000	0.000000

Cuadro de valoración edificaciones

EDIFICACIONES	DESCRIPCIÓN	ÁREA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR M²	PRECIO TOTAL	PORCENTAJE
CONSTRUCCIÓN	CASA DE HABITACIÓN UNIFAMILIAR	99999999999999.999999	M2	5.630000	563.000.000.000.000	0.000000
SUBTOTAL EDIFICACIONES		99999999999999.999999			563.000.000.000.000	0.000000

Diego Antonio Candamil Rengifo

Valuador

R.A.A. AVAL-94355782
Inmuebles Urbanos-Rurales



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

■ CROQUIS



Candamil Asociados
— Abogados —



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



■ USOS PROPUESTOS

Globo de Terreno	Uso Principal	Uso Complementario	Uso Compatible	Normas Particulares
M 01 A	RESIDENCIAL	Comercial C3, Actividades relacionadas...	Estaciones de Servicio...	Uso Principal de cobertura regional

■ DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS

AVALÚO: Es el estudio o proceso mediante el cual se estima y documenta el valor de un bien raíz o bien inmueble, de acuerdo a la apreciación personal expresada por un profesional...

VALOR COMERCIAL: Es la cantidad estimada de dinero circulante a cambio de la cual el vendedor y el comprador del bien que se valúa...

■ CONDICIONANTES Y SALVEDADE AL AVALÚO



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca



Candamil Asociados
Abogados

DIEGO A. CANDAMIL R.

Abogado Especialista/Perito Avaluador

Conforme al artículo 18 de la Resolución 620, del 23/09/2008, del IGAC; por la cual se establece la metodología...

La información y antecedentes de propiedad asentados en el presente Avalúo es la contenida en la documentación oficial...

■ **METODOLOGÍA VALUATORIA**

Método Físico, Directo o enfoque de COSTOS, es el proceso técnico necesario para estimar el costo de reproducción o de reemplazo...

Método Comparativo o de MERCADO, es el desarrollo analítico a través del cual se obtiene un valor que resulta de comparar el bien que se valúa...



CROQUIS

Candamil Asociados
Abogados



+57 3165325335



diegocandamilabogado@hoamil.com



candamilabogados.com



Carrera 31 #24 - 54 Barrio Cespedes
Tulua - Valle del cauca