ORDEM DE SERVIÇO Nº OS-2026-00159

ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO: Instituto Administrativo de Gestão Pública
SETOR RESPONSÁVEL: Divisão de Patrimônio e Frota

Data de abertura: 14/10/2026
Prioridade: Média
Status: Aberta

1. IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

- **Marca/Modelo: Chevrolet Onix LT 1.0**
- **Placa: MNP8Q12**
- **RENAVAM: 05678901234**
- **Patrimônio: PAT-0049**
- **Ano de fabricação/modelo: 2024/2025**
- **Quilometragem atual: 31.750 km**

2. SOLICITANTE

- **Nome: Juliana Carvalho Mendes**
- **Matrícula: 29683**
- **Unidade: Divisão de Patrimônio e Frota**
- **Contato: (61) 3333-3690**

3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Investigar falhas intermitentes no acionamento dos faróis e das luzes de sinalização. Inspecionar fusíveis, relés, conectores, chicote elétrico e estado da bateria, realizando os reparos necessários após identificação da causa.

4. EXECUÇÃO

- **Responsável técnico: Gustavo Henrique Nunes**
- **Data prevista: 16/10/2026**
- **Oficina responsável: EletroAuto Serviços**
- **Materiais previstos: Fusíveis, conectores e componentes elétricos conforme necessidade.**

5. OBSERVAÇÕES

Após o reparo, realizar testes de funcionamento dos faróis, lanternas, setas e demais componentes relacionados. Registrar as peças utilizadas e o resultado dos testes.

6. APROVAÇÃO E ENCERRAMENTO

Responsável pela autorização: Eduardo Batista Freitas

Data de conclusão: //_____

Serviço executado: _____

Peças utilizadas: _____

Assinatura do responsável: _____

Documento fictício para demonstração e testes administrativos.