Home http://127.0.0.1:8000/list/23/

Gefahrgutkontrolle Abholung für **W 8954 GT am May 7, 2023**

Vorname:	Deyan
Nachname:	Dyankov
Gültig bis:	123131
Kennzeichen:	W 8954 GT
	W 90345 GT
Staat:	Österreich
	Sattelzug
Typ:	3
Art des Fahrzeuges:	Aufbau ohne Kühler
Schriftliche Weisung vorhanden und entspricht muster It. 5.4.3.4	Ø
In einer Sprache, die jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung lesen und verstehen kann:	②
Beförderungspapiere in Ordnung:	×
Abholdokumente in Ordnung:	8
Abholdokamente in Ordnung.	
Mind. 2k kg Pulver Feruerlöscher (Brandklassen A,B,C):	Ø
Plombierung Feuerlöscher in Ordnung:	Ø
Datum der nächsten Prüfung:	
Konformaltätszeichen einer Norm(EN 3):	②
	⊘
Leicht erreichbar und gegen Witterungseinflüsse geschütz:	⊘
Bis 3,5 Tonnen mindestens 4 kg (gesamt):	Ø
3,5 Tonnen bis 7,5 Tonnen mindestens 8 kg (gesamt) 1x mind. 6 kg:	
7,5 Tonnen mindestens 12 kg. (gesamt; 1 x mind. 6 kg.):	②
Plombierung Feuerlöscher in Ordnung:	⊘
Datum der nächsten Prüfung:	W 8954 GT
Konformaltätszeichen einer Norm(EN 3):	Ø
Leicht erreichbar und gegen Witterungseinflüsse geschütz:	Ø
Mindestens 1 Unterlegkeil je Fahrzeug :	
Art und anzahl der selbstehenden Warnzeichen:	🕢 1 Stück
Wenn Warnleuchten mitgeführt.Funktionstüchtig:	②
Augenspülflüssigkeit:	⊘
16	
1 Geeignete Warnweste:	<u> </u>
1 tragbares Beleuchtungsgerät. Keine Oberfläche aus Metall, durch die Funken erzeugt werden	⊘
1 Paar Schutzhandschue	⊘
1 Augenschutzausrüstung (z.B. Schutzbrille)	②
1 Marka mit Filter A1D1F1V1 D1 oder A2D2F2V2 D2 für inder Mitalied der Besetzung	
1 Maske mit Filter A1B1E1K1-P1 oder A2B2E2K2-P2 für jedes Mitglied der Besatzung	Kain Datuma ain satus san
Gültig bis:	Kein Datum eingetragen
1 tragbares Beleuchtungsgerät	
1 Auffangbehälter aus Kunststoff	0
Keine Oberfläche aus Metal, durch die Funken erzeugt werde	
1 Schaufel	9
	Ø
1 Kanalabdekung	Ø
1 Auffangbehälter aus Kunststoff	Ø
Orangefarbne Kennzeichnung vorne und hinten	Ø
Tafel in Ordnung(40x30cm bzw. 30x12cm)	Ø
senksrecht zur Längsachse abgebracht	Ø
Befestigung der Tafel in Ordnung	Ø
Tafel in Ordnung(40x30cm bzw. 30x12cm)	Ø
Tale in Granding (TOXOGER DEW. SOXTECTI)	


5/7/2023, 13:15

Home http://127.0.0.1:8000/list/23/

Ladungssichrungsmittel vorhanden augenscheinlich in Ordnung Ladungsicherung durchgeführt Allgemeiner Zustand der Beförderungseinheit augenscheinlich in Ordnung Bereifung aufenscheinlich in Ordnung



Unterschrift:Deyan Dyankov



2 of 2