INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO

Solicitud de componente para mantenimiento

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN
MTO-2026-0001	04/10/2026
TÉCNICO RESPONSABLE	**GESTIÓN**
AUXILIAR_SERVICIOS_GENERALES	2026

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO
Requiere compresor nuevo

SOLICITANTE
SOLICITANTE

UBICACIÓN
Aula C0-07

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

DIAGNÓSTICO
Compresor quemado

PLAN DE SOLUCIÓN
Reemplazar

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

COMPONENTE REQUERIDO
Compresor 12000 BTU

CANTIDAD
1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca X

COSTO ESTIMADO
Bs. 4500

Elaborado por	Validado por
Sin registro	Jefatura UTIC