INFORME TÉCNICO DE REQUERIMIENTO

Solicitud de componente, repuesto o insumo

CÓDIGO	FECHA DE EMISIÓN
SOP-2026-0014	**30/09/2026**
TÉCNICO RESPONSABLE	**GESTIÓN**
Técnico de Soporte Técnico	**2026**

1. DATOS DEL REQUERIMIENTO

ASUNTO
La proyectora no funciona

SOLICITANTE
Usuario

UBICACIÓN
Aula C007

EQUIPO AFECTADO
Proyector

2. EVALUACIÓN TÉCNICA

DIAGNÓSTICO
Dejo de enceder la proyectora

PLAN DE SOLUCIÓN
Se necesita comprar una nueva proyectora

JUSTIFICACIÓN
La anterior no funciona

ANEXO · REQUERIMIENTO DE COMPRA

COMPONENTE REQUERIDO
Proyectora

CANTIDAD
1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EDPSON

PROVEEDOR DE REFERENCIA
Sin registro

COSTO ESTIMADO
Bs. 1500

Elaborado por
Técnico de Soporte Técnico

Validado por
Jefatura UTIC