


## Laudo Gimbo

	TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A CNPJ: 32.721.577/0001-89- Inscr.: 177.439.998.114 AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE- CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP Telefone: (18) 3622-2270- Site: www.solinftec.com	<b>23276</b> 01/07/2025
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

### Dados do Serviço

<b>Cliente:</b> SLC - FAZENDA: PANTANAL
<b>Razão Social:</b> SLC AGRÍCOLA S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b> 0
<b>Endereço:</b> ROD. BR 060, KM 4
<b>Telefone:</b> -
<b>Realizado por:</b> IGOR GONÇALO DIAS (IGOR.DIAS)
<b>Atividade:</b> REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
<b>Tipo de Equipamento:</b> MÓDULO CLIMÁTICO
<b>Equipamento:</b> MÓDULO CLIMÁTICO / - <b>Identificador:</b> - / 0

### Informações do Laudo

<b>Parecer</b> O LOCAL ONDE O PLUVIÔMETRO 416 E 426 ESTÃO INSTALADOS APRESENTAM QUALIDADE BAIXA DE SINAL PARA COMUNICAÇÃO
<b>Análise do Técnico</b> REALIZAMOS ALGUNS TESTES AUMENTANDO A ALTURA DO EQUIPAMENTO, ENTRETANTO NEM ASSIM O MESMO CONSEGUIR CAPTAR SINAL DA OPERADORA
<b>Conclusão</b> IREMOS BUSCAR OUTRAS ALTERNATIVAS JUNTO A FAZENDA

### Informações Adicionais

<b>SERVIÇO SOLICITADO PELO CLIENTE?:</b> NÃO
<b>NOME DO SOLICITANTE:</b> IGOR
<b>NÚMERO DE EQUIPAMENTOS:</b>
<b>DEVE SER COBRADO DO CLIENTE:</b>
[{"NAME": "DESLOCAMENTO", "STATUS": "NOK"}, {"NAME": "REFEIÇÃO", "STATUS": "NOK"}, {"NAME": "HOSPEDAGEM", "STATUS": "NOK"}]

### Imagens


EVIDÊNCIA 1



EVIDENCIA 2

Assinatura do Técnico

Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS

Assinatura do Cliente