


Laudo Gimbo

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A CNPJ: 32.721.577/0001-89- Inscr.: 177.439.998.114 AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE- CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP Telefone: (18) 3622-2270- Site: www.solinftec.com | 23296 01/07/2025 |
|---|--|----------------------------|

Dados do Serviço

| |
|---|
| Cliente: SLC - FAZENDA: PANTANAL |
| Razão Social: SLC AGRÍCOLA S.A. |
| CPF/CNPJ: 0 |
| Endereço: ROD. BR 060, KM 4 |
| Telefone: - |
| Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS (IGOR.DIAS) |
| Atividade: REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES |
| Tipo de Equipamento: TPL |
| Equipamento: TPL / - Identificador: - / 0 |

Informações do Laudo


| |
|--|
| Parecer EQUIPAMENTOS APRESENTAVAM FALHAS NOS EQUIPAMENTOS. |
| Análise do Técnico 71387 COM FALHA COM SINAL DE MOTOR (CANDUAL DESCONECTADO DA ISOBUS), O EQUIPAMENTO 61187 APRESENTA PROBLEMAS NO CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO DA TELA, É NECESSÁRIO FUTURAMENTE A SUBSTITUIÇÃO DESTA |
| Conclusão EQUIPAMENTOS FORAM CORRIGIDOS E APRESENTAM UM BOM FUNCIONAMENTO, PONTO DE ATENÇÃO NA TELA DA FROTA 61187 |

Informações Adicionais

| |
|---|
| SERVIÇO SOLICITADO PELO CLIENTE?: NÃO |
| NOME DO SOLICITANTE: IGOR |
| NÚMERO DE EQUIPAMENTOS: |
| DEVE SER COBRADO DO CLIENTE: |
| [{"NAME": "DESLOCAMENTO", "STATUS": "NOK"}, {"NAME": "REFEIÇÃO", "STATUS": "NOK"}, {"NAME": "HOSPEDAGEM", "STATUS": "NOK"}] |

Imagens

| |
|--|
|  |
| EVIDÊNCIA 1 |



EVIDENCIA 2



EVIDENCIA 3

Assinatura do Técnico

Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS

Assinatura do Cliente