


## Laudo Gimbo

	TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A CNPJ: 32.721.577/0001-89- Inscr.: 177.439.998.114 AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE- CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP Telefone: (18) 3622-2270- Site: null	<b>24341</b> 11/08/2025
---	---	----------------------------

### Dados do Serviço

<b>Cliente:</b> SLC - FAZENDA: PANTANAL
<b>Razão Social:</b> SLC AGRÍCOLA S.A.
<b>CPF/CNPJ:</b> 0
<b>Endereço:</b> ROD. BR 060, KM 4
<b>Telefone:</b> -
<b>Realizado por:</b> IGOR GONÇALO DIAS (IGOR.DIAS)
<b>Atividade:</b> REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
<b>Tipo de Equipamento:</b> MÓDULO CLIMÁTICO
<b>Equipamento:</b> MÓDULO CLIMÁTICO / - <b>Identificador:</b> - / 0
<b>Início:</b> 11/08/2025 13:26:10 <b>Fim:</b> 15/08/2025 12:35:46 <b>Tempo:</b> 03:14:48

### Informações do Laudo

<b>Parecer</b> SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS
<b>Análise do Técnico</b> PLACA GPRS E CAIXA HERMETICA
<b>Conclusão</b> APÓS A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA O EQUIPAMENTO RETORNOU A COMUNICAÇÃO, CAIXA DANIFICADA SUBSTITUIDA.

### Informações Adicionais

<b>SERVIÇO SOLICITADO PELO CLIENTE?:</b> NÃO
<b>NOME DO SOLICITANTE:</b> IGOR
<b>NÚMERO DE EQUIPAMENTOS:</b>
<b>DEVE SER COBRADO DO CLIENTE:</b>
[{"NAME": "DESLOCAMENTO", "STATUS": "NOK"}, {"NAME": "REFEIÇÃO", "STATUS": "NOK"}, {"NAME": "HOSPEDAGEM", "STATUS": "NOK"}]

### Imagens



EVIDÊNCIA 1



EVIDÊNCIA 2



EVIDÊNCIA 3

Assinatura do Técnico

Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS

Assinatura do Cliente