# GIMB - RELATÓRIO VISITA TÉCNICA

SOLINFTEC

TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A

CNPJ: 32.721.577/0001-89 - Inscr.: 177.439.998.114

AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE - CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP

Telefone: (18) 3622-2270 - Site: www.solinftec.com

**20880** 27/03/2025

#### Dados do Serviço

**Cliente:** SLC - FAZENDA: PANTANAL **Razão social:** SLC AGRÍCOLA S.A.

Responsável pela visita: IGOR GONÇALO DIAS

Gera cobrança cliente: NÃO Horas de tabalho: Tempo: 00:02:24

## Informações do laudo

Parecer

SENSOR DE UMIDADE COM DEFEITO

Anãlise do técnico

SERÁ ABERTO UM CHAMADO PARA REALIZAR A TROCA POR UM NOVO

Conclusão

COM A TROCA POR UM SENSOR NOVO CONSEGUIMOS CAPTAR OS VALORES DE UMIDADE E PONTO DE ORVALHO


## Descrição detalhada da visita

Atividade	Equipamento	Assunto	Frota	Situação	Ação
ABERTURA / ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	TESTE SENSOR DE UMIDADE	4009	FALHA SENSOR DE UMIDADE	TESTE RÁPIDO COM SENSOR
ABERTURA / ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	PRIMEIRA LEITURA DOS SENSORES	4009	FALHA SENSOR DE UMIDADE	PRIMEIRA LEITURA DE SENSORES
ABERTURA / ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	SEGUNDA LEITURA DOS SENSORES	4009	FALHA SENSOR DE UMIDADE	SEGUNDA LEITURA DE SENSORES
ABERTURA / ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	EQUIPAMENTO NO AMBIENTE	4009	EQUIPAMENT O NO AMBI6	INCONSISTÊNCIA, VALOR DE UMIDADE E PONTO DE ORVALHO

#### **Imagens**



TESTE SENSOR DE UMIDADE





Assinatura técnico

Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS

Assinatura cliente