

## Laudo Gimbo

	TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A CNPJ: 32.721.577/0001-89- Inscr.: 177.439.998.114 AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE- CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP Telefone: (18) 3622-2270- Site: null	<b>24216</b> 05/08/2025
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

### Dados do Serviço

<b>Cliente:</b> SLC - FAZENDA: PANTANAL <b>Razão Social:</b> SLC AGRÍCOLA S.A. <b>CPF/CNPJ:</b> 0 <b>Endereço:</b> ROD. BR 060, KM 4 <b>Telefone:</b> -
<b>Realizado por:</b> IGOR GONÇALO DIAS (IGOR.DIAS)
<b>Atividade:</b> REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
<b>Tipo de Equipamento:</b> TPL <b>Equipamento:</b> TPL / - <b>Identificador:</b> - / 0
<b>Início:</b> 05/08/2025 14:09:14 <b>Fim:</b> 06/08/2025 12:10:13 <b>Tempo:</b> 01:26:58


### Informações do Laudo

<b>Parecer</b> PROBLEMAS COM CHIP E CONECTIVIDADE POR DADOS MOVEIS
<b>Análise do Técnico</b> APÓS IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA FOI NECESSÁRIO A TROCA DE BORDO DO EQUIPAMENTO, POSTERIORMENTE REALIZADOS TESTES COM CONECTIVIDADE VIA DADOS MOVEIS
<b>Conclusão</b> APÓS TESTES COM EQUIPAMENTOS DA SOLINFTEC CONSEGUIU TRANSMITIR OS DADOS, ENTRETANTO COMO NÃO HAVIA CHIP DISPONÍVEL MAQUINA AINDA PERMANECEU OFFLINE.


### Informações Adicionais

<b>SERVIÇO SOLICITADO PELO CLIENTE?:</b> NÃO <b>NOME DO SOLICITANTE:</b> <b>NÚMERO DE EQUIPAMENTOS:</b> <b>DEVE SER COBRADO DO CLIENTE:</b> [{"NAME":"DESLOCAMENTO","STATUS":"NOK"}, {"NAME":"REFEIÇÃO","STATUS":"NOK"}, {"NAME":"HOSPEDAGEM","STATUS":"NOK"}]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


### Imagens



EVIDENCIA 1



EVIDENCIA 2



EVIDENCIA 3

Assinatura do Técnico

Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS

Assinatura do Cliente