

| | | |
|---|--------------------------|------------------|
| EQUIPAMENTO: TDE-1274 | ANO: 2012 | DATA: 08/08/2025 |
| MODELO: YALE / GP190VX | Nº DE SÉRIE: A909V01560K | |
| CONTRATO DE ATUAÇÃO: GERDAU OURO BRANCO | | VALIDADE: 1 ANO |

| VISTORIA DO EQUIPAMENTO (B) BOM (R) RUIM (F) FALTANDO (N) NÃO SE APLICA | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------|
| | B | R | F | N |
| 1 - Inspeção externa | | | | |
| CHASSI | X | | | Pintura |
| | X | | | Adesivo de modelo e capacidade |
| | X | | | Adesivo de tombamento |
| | X | | | Adesivo de lçamento |
| | X | | | Plaqueta de identificação |
| | X | | | Assento |
| | X | | | Tapete |
| | X | | | Extintor de Incêndio |
| | X | | | Cinto de segurança |
| | X | | | Espelhos retrovisores |
| TORRE | X | | | Pintura |
| | X | | | Roldanas das correntes |
| | X | | | Garfos |
| | X | | | Batentes de inclinação |
| | X | | | Mangueiras |
| | X | | | Tensão das correntes |
| | X | | | Protetor de carga |
| PNEUS | X | | | Pneus |
| | X | | | Roda motriz e parafusos |
| | X | | | Estado geral |
| 2 - Abaixo do capô do motor verificar: | | | | |
| NÍVEIS | X | | | Solução de bateria |
| | X | | | Óleo de motor |
| | X | | | Óleo da transmissão |
| | X | | | Óleo do diferencial |
| | X | | | Fluido de freio |
| | X | | | Reservatório de água |
| | X | | | Óleo do hidráulico |
| 3 - Tensões | | | | |
| TENSÕES | X | | | Correia do ventilador |
| | X | | | Correia do alternador |

| VISTORIA DO EQUIPAMENTO (B) BOM (R) RUIM (F) FALTANDO (N) NÃO SE APLICA | | | | | |
|--|------------------------|---|---|---|--------------------|
| | B | R | F | N | |
| 4 - Ligar o motor e verificar: | | | | | |
| ILUMINAÇÃO | X | | | Faróis dianteiros, lanterna dianteira e traseira | |
| | X | | | Alarme de ré | |
| | X | | | Bateria | |
| | X | | | Horímetro | |
| | X | | | Luz de ré | |
| | X | | | Luz de freio | |
| | X | | | Iluminação painel | |
| | X | | | buzina | |
| | X | | | Funcionamento do alternador | |
| | X | | | Funcionamento do motor de partida | |
| | X | | | Indicadores de temperatura do motor | |
| | X | | | Alavancas, leds, botões liga/desliga | |
| | X | | | Indicação de temperatura da transmissão | |
| | SISTEMA DIRECIONAL | X | | | Direção |
| | FUNCIONAMENTO DO MOTOR | X | | | Ausência de ruídos |
| SISTEMA DE FREIOS | X | | | Marcha lenta | |
| | X | | | Máxima rotação | |
| | X | | | Eficiência do freio de estacionamento | |
| PEDAL DE APROXIMAÇÃO | X | | | Força para acionamento do freio de estacionamento | |
| | X | | | Eficiência do freio de serviço | |
| ACESSÓRIOS | X | | | Curso do pedal | |
| | X | | | Posição de saída | |
| EMBUCHAMENTO | X | | | Curso do pedal | |
| | X | | | Grade de proteção de carga | |
| CILINDROS HIDRÁULICOS | X | | | Deslocador lateral | |
| | X | | | Torre | |
| PRESSÃO DO SIST. HIDRÁULICO | X | | | Quadro direcional | |
| | X | | | Elevação | |
| COMPRESSÃO DO MOTOR | X | | | Inclinação | |
| | X | | | Direção | |
| PRESSÃO DA TRANSMISSÃO | X | | | Deslocador lateral | |
| | X | | | Ausência de ruídos | |
| PRESSÃO DA TRANSMISSÃO | X | | | Pressão ideal | |
| | X | | | Ausência de ruídos | |
| PRESSÃO DA TRANSMISSÃO | X | | | Pressão ideal | |
| | X | | | Pressão ideal | |

OBSERVAÇÕES:

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Felipe Parreira Martins

Felipe Parreira Martins (8 de agosto de 2025 10:43:50 ADT)

Eng. Felipe Parreira Martins - CREA MG 142135136-6

☒ APROVADO

☐ REPROVADO

| | | | |
|------------------------|------------------------|-----------|------------------|
| EMPRESA: TRADIMAQ LTDA | | | DATA: 08/08/2025 |
| EQUIPAMENTO: TDE-1274 | MODELO: YALE / GP190VX | ANO: 2012 | VALIDADE: 1 ANO |

O responsável técnico (Engenheiro mecânico) Felipe Parreira Martins CREA MG 142135136-6, ATESTA que o veículo acima, da empresa Tradimaq AS, CNPJ: 22.320.881/0001-60, encontra-se em perfeitas condições de trabalho e segurança para transporte de carga conforme demonstrado no formulário de check-list laudo de vistoria mecânica em anexo.

O equipamento será operado nas dependências da Gerdau Açominas S/A - Rodovia MG-443, KM 07, S/N, Fazenda do Cadete, Zona Rural, Ouro Branco, MG.

OBS: O presente documento terá validade de 1 ano a partir da data do laudo de vistoria.

Validade da vistoria: 08/08/2026

Ouro Branco, 08/08/2025

Felipe Parreira Martins

[Felipe Parreira Martins \(8 de agosto de 2025 10:43:50 ADT\)](#)

Eng. Felipe Parreira Martins - CREA MG 142135136-6

ENDEREÇO DA EMPRESA - TRADIMAQ S/A
Humberto Demoro, 333, Incofidentes. CEP 32.260-000 - Contagem - MG

LAT-TDE-1274

Relatório de auditoria final

2025-08-08

| | |
|------------------|--|
| Criado em: | 2025-08-08 |
| Por: | Diego Martins (diecco.martins@gmail.com) |
| Status: | Assinado |
| ID da transação: | CBJCHBCAABAA3y4hhL9ep1-Hgv1CTcYcZY5PBF3IKRPs |

Histórico de "LAT-TDE-1274"

-  Documento criado por Diego Martins (diecco.martins@gmail.com)
2025-08-08 - 13:36:41 GMT
-  Documento enviado por email para felipe@multiservicemg.com.br para assinatura
2025-08-08 - 13:36:45 GMT
-  Email visualizado por felipe@multiservicemg.com.br
2025-08-08 - 13:43:24 GMT
-  O signatário felipe@multiservicemg.com.br inseriu o nome Felipe Parreira Martins ao assinar
2025-08-08 - 13:43:48 GMT
-  Documento assinado eletronicamente por Felipe Parreira Martins (felipe@multiservicemg.com.br)
Data da assinatura: 2025-08-08 - 13:43:50 GMT - Fonte da hora: servidor
-  Contrato finalizado.
2025-08-08 - 13:43:50 GMT