

QC Results Report

Proyecto: DEMO-001

Generado: 2025-08-21 00:23

ESTADO GENERAL: RECHAZADO

Fase: PRE CNC

ESTADO: APROBADO

Responsable: Juan Pérez
Estación: Corte/CNC
Fecha: 2025-08-21 04:30

ID	Descripción	Valor	Estado	Severidad	Razón
CUT-COUNT	Total de piezas en cutlist coincide con ...	32 vs 32	PASS	high	-
KERF-CAL	Kerf medido del disco (mm)...	3	PASS	medium	-
ADH-STOCK	Adhesivos requeridos disponibles (PUR zo...	true	PASS	high	-
EDG-BANDING	Rollo/banda para cantos disponible según...	true	PASS	medium	-
CNC-TOOLING	Sierras/fresas en buen estado (MRO verif...	true	PASS	medium	-

Resumen:
PASS: All
checks
passed

Firma del
responsable: _

Fase: PRE INSTALACION

ESTADO: APROBADO

Responsable: María González
Estación: Sitio
Fecha: 2025-08-21 08:00

ID	Descripción	Valor	Estado	Severidad	Razón
PASO-UTIL	Paso útil en cocina...	1200	PASS	high	-
SERV-READY	Servicios listos (eléctrico/agua/gas seg...	true	PASS	high	-
NIVEL-PISO	Desnivel de piso (mm por metro)...	2.5	PASS	medium	-
MUROS-PLANO	Desplome/planitud de muros (mm a 2 m)...	4	PASS	medium	-
ANCLAJES	Anclajes y taquetes adecuados disponible...	true	PASS	high	-

Resumen:
PASS: All
checks
passed

Firma del
responsable: _

Fase: ENTREGA

ESTADO: RECHAZADO

Responsable: Carlos Martínez
Estación: Instalación
Fecha: 2025-08-21 10:45

ID	Descripción	Valor	Estado	Severidad	Razón
HOLGURA-FRENTES	Holgura entre frentes...	5	FAIL	high	Value 5 outside range [1, 3] mm
ALINEACION	Alineación de frentes y nivel de líneas...	true	PASS	medium	-
CIERRE-DB	Cierre de puertas/cajones (dB a 1 m)...	52	PASS	medium	-
SILICONADOS	Sellos/siliconados continuos y limpios...	true	PASS	high	-
LIMPIEZA	Limpieza final y entrega sin residuos...	true	PASS	low	-

Resumen:
FAIL: 1 high,
0 medium, 0
low failures
Fallas críticas
(high): 1
Items fallidos:
HOLGURA-
FRENTES

Firma del
responsable: _

