



1. Untuk Pengirim Barang

PLN	3500
Cab./Sekt.	3512

PT. PLN (Persero)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / SPARE PART  
No. 062/TUG4/1/2017

Pada tanggal 08 September 2017 para pemeriksa terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	RENO	KETUA	
2	RENI	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	
3	RENA	ANGGOTA	
4	RENU	ANGGOTA	
5			
6			
7			

Telah mengadakan pemeriksaan atas barang-barang/spareparts milik PT. PLN (Persero) yang diterima dari PLN APP Salatiga tgl 08 September 2017 menurut Stock Transfer Order No. 4500004976 Tgl 24 Januari 2017 , Purchase Requisition/TUG 5 No. 0010013582 , GI/TUG 8 No. - di Gudang GdAPPBDG-Cgrleng dan menyatakan sebagai berikut:

No. Urut	No. Lot Inspeksi	Nama barang/sparepart	Nomor part	Jumlah Kondisi Baik	Jumlah Kondisi Rusak	Satuan	Catatan
0001	080000001301	TRF DIS;;20kV/231V;1P;50kVA;;ID	0001030029	1	0	U	Pemeriksaan di Area Saya

No. perintah kerja:

Fungsi: TRANSFORMATOR

Keterangan:

- KONDISI BAIK

PT. PLN (Persero)  
Transmisi JBT  
MANAJER SEKTOR

( SUMBONO )



2. Untuk Arsip Gudang

PLN	3500
Cab./Sekt.	3512

PT. PLN (Persero)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / SPARE PART  
No. 062/TUG4/1/2017

Pada tanggal 08 September 2017 para pemeriksa terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	RENO	KETUA	
2	RENI	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	
3	RENA	ANGGOTA	
4	RENU	ANGGOTA	
5			
6			
7			

Telah mengadakan pemeriksaan atas barang-barang/spareparts milik PT. PLN (Persero) yang diterima dari PLN APP Salatiga tgl 08 September 2017 menurut Stock Transfer Order No. 4500004976 Tgl 24 Januari 2017 , Purchase Requisition/TUG 5 No. 0010013582 , GI/TUG 8 No. - di Gudang GdAPPBDG-Cgrleng dan menyatakan sebagai berikut:

No. Urut	No. Lot Inspeksi	Nama barang/sparepart	Nomor part	Jumlah Kondisi Baik	Jumlah Kondisi Rusak	Satuan	Catatan
0001	080000001301	TRF DIS;;20kV/231V;1P;50kVA;;ID	0001030029	1	0	U	Pemeriksaan di Area Saya

No. perintah kerja:

Fungsi: TRANSFORMATOR

Keterangan:

- KONDISI BAIK

PT. PLN (Persero)  
Transmisi JBT  
MANAJER SEKTOR

( SUMBONO )



3. Untuk Akuntansi

PLN	3500
Cab./Sekt.	3512

PT. PLN (Persero)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / SPARE PART  
No. 062/TUG4/1/2017

Pada tanggal 08 September 2017 para pemeriksa terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	RENO	KETUA	
2	RENI	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	
3	RENA	ANGGOTA	
4	RENU	ANGGOTA	
5			
6			
7			

Telah mengadakan pemeriksaan atas barang-barang/spareparts milik PT. PLN (Persero) yang diterima dari PLN APP Salatiga tgl 08 September 2017 menurut Stock Transfer Order No. 4500004976 Tgl 24 Januari 2017 , Purchase Requisition/TUG 5 No. 0010013582 , GI/TUG 8 No. - di Gudang GdAPPBDG-Cgrleng dan menyatakan sebagai berikut:

No. Urut	No. Lot Inspeksi	Nama barang/sparepart	Nomor part	Jumlah Kondisi Baik	Jumlah Kondisi Rusak	Satuan	Catatan
0001	080000001301	TRF DIS;;20kV/231V;1P;50kVA;;ID	0001030029	1	0	U	Pemeriksaan di Area Saya

No. perintah kerja:	Fungsi: TRANSFORMATOR
---------------------	-----------------------

Keterangan:

- KONDISI BAIK

PT. PLN (Persero)  
Transmisi JBT  
MANAJER SEKTOR

( SUMBONO )



4. Untuk Pengadaan

PLN	3500
Cab./Sekt.	3512

PT. PLN (Persero)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG / SPARE PART  
No. 062/TUG4/1/2017

Pada tanggal 08 September 2017 para pemeriksa terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	RENO	KETUA	
2	RENI	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	
3	RENA	ANGGOTA	
4	RENU	ANGGOTA	
5			
6			
7			

Telah mengadakan pemeriksaan atas barang-barang/spareparts milik PT. PLN (Persero) yang diterima dari PLN APP Salatiga tgl 08 September 2017 menurut Stock Transfer Order No. 4500004976 Tgl 24 Januari 2017 , Purchase Requisition/TUG 5 No. 0010013582 , GI/TUG 8 No. - di Gudang GdAPPBDG-Cgrleng dan menyatakan sebagai berikut:

No. Urut	No. Lot Inspeksi	Nama barang/sparepart	Nomor part	Jumlah Kondisi Baik	Jumlah Kondisi Rusak	Satuan	Catatan
0001	080000001301	TRF DIS;;20kV/231V;1P;50kVA;;ID	0001030029	1	0	U	Pemeriksaan di Area Saya

No. perintah kerja:

Fungsi: TRANSFORMATOR

Keterangan:

- KONDISI BAIK

PT. PLN (Persero)  
Transmisi JBT  
MANAJER SEKTOR

( SUMBONO )