RAPORT ODBIORU LOKALU

Imię, nazwisko: Kamil Sot

Adres lokalu: stoleczna

Data; godzina: 05.05.2026 12.00

Obecność prądu w lokalu: nie

Ściany tynkowane / surowe: tynk 3 kat

Kat. tynku; lokal pomalowany: 3 pomalowany

Akrylowanie dylatacji: nie

Konieczność gładzi; gruntowania: tak

Ogrzewanie podłogowe: nie

Puste miejsce w rozdzielni: tak

Punkty kontrolne wspólne

Płaszczyzna ścian: ok

Kąty w narożnikach ścian: brak kata Łazienka

Poziom sufitu: ok

Ocena wizualna ścian i sufitów (rysy, wilgoć): ok

Malowanie - przyczepność farby: ok

Poziom wylewki: ok

Dylatacja wylewki (obwodowa, w wejściu): ok

Ocena wizualna wylewki (rysy, wilgoć, mleczko na powierzchni): rysy salon

Szerokość i wysokość glifu drzwiowego - równość, wysokość do montażu: ok

Grzejniki + głowice (uszkodzenia): ok

Okno - ocena wizualna (uszczelki, rama, szyba), mechanizmy: ok

Okno - pionowość montażu: ok

Okno - płaszczyzna glifu, listwy APU: ok

Okno - parapety zewnętrzne, balustrada portfenetr: ok

Instalacje w kuchni, łazience, pralni: ok

Wod-kan - rozprowadzenie instalacji /wkucie: rozp. brak wkucia

Elektryka - gniazda IP: ok

Wentylacja - montaż kratki / heliosa: ok

Balkon / taras

Ocena wizualna płytek, fug: ok

Balustrada: rysy lewa strona

Elektryka: ok

Inne: brak