S.G.O. - Sistema de Gestión de Obras

Reporte de Obras

Código	: Denomin		ación:		Expediente:		Localidad:			BUTA RANQUIL		Estado:		EN EJECUCIÓN -		- Finalizada -	
Cód.	Denom	Denominación L		ocalidad E		xpediente Pro		reedor	Nro. Cont.	Monto Cont.	Alter.	Red. %	% Certif.	\$ Certif	f. Est	tado	Detalle
-0117	7 AMPLIACIÓN RED BUTA CLOACAL 1º ETAPA		A RANQUIL 5820-000		48/2013	00-000000 MUNICIPIO	00-00000000-0 * MUNICIPIO		* 700.000,00		0,00	100,00	700.0	000,00 FINALIZADA			
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra	1	04/2015	100,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,0	0		0,00		700.000,0
	TOTALES 100,0			100,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,0	0 0	0,00	700.000,00		
	CORDÓN CUNETA Y BUTA RANQU BANQUINA TERMINACIÓN PLAZA BUTA RANQU SAN MARTÍN			•	·		00-00000000-0 * MUNICIPIO		0,00 600.000,00		0,00	0,00		0,00 EN EJECU		DECRETO 474/2016 DE 25/04/16 //	
																	PLAZO
	Tipo	Nro.	Periodo	% Cert.	\$ Cert.	Ant. Fin.	Dto. Ant.	Ret. Multa	Fdo. Rep.	Red. Prec.	Otros	Imp. Neto	M. Obra	F. Vto.	Imp. Pag.	F. Pag.	Saldo
	Obra		05/2016	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,0	0		0,00		180.000,0
	TOTALES			0.00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,0	0 0	0,00	180.000,00		

Cantidad de registros: 4