



Bitácora de Servicio

Fecha 02/10/2025		Datos del Equipo Modelo: CENTRIFUGA ST1 PLUS THERMO Número de serie: 43285999 Número de orden de servicio: 044571		Tipo de Mantenimiento ☒ Mantenimiento Preventivo ☐ Mantenimiento correctivo		Nombre del Ing. de Servicio Jose Antonio Pineda Castro	
Actividades Realizadas: Limpieza general, interna y externa Medición de voltaje de alimentación Revisión de control de velocidad Revisión de sensor de desbalanceo Revisión de micro switch Revisión de motor Revisión y lubricación de partes móviles Verificación del sistema eléctrico Verificación del sistema electrónico Verificación del sistema de refrigeración Verificación de velocidad angular con tacómetro óptico digital certificado trazable CENAM							
Área:							
Nombre y firma del responsable: Dr. Guillermo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1							



LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.

COMERCIO EXTERIOR 1080 LA AURORA

GUADALAJARA JALISCO 44460

(33) 36194040 ventas@labtech.com.mx

26/06/2025

Página 1

AdaFlex®

No de Orden 044571

LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.

Fecha Registro 01/10/2025 11:23:20 a. m.

Servicio Normal

No Cliente 06561 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Atención No. de Proveedor: 13842
Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA No 476
Teléfonos 664 1887 674
Ciudad MEXICO

Agente I.B.Q. SERGIO CAMPOS
Técnico 80 TECNICO POR ASIGNAR GDL
Contacto HECTOR HUGO ROSALES

Modelo 75016007 Fact Venta Ultimo Servicio
Marca THERMO SORVALL Fecha No de Orden
Línea CENTRIFUGA Serie 43285999 Fact Compra
Artículo CENTRIFUGA SORVALL ST1 PLUS-MD PAQUETE PARA CLINICO

Observaciones
HGR 1 TIJUANA
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio
Tijuana, Baja California
TEL. 664 188 7674

Recomendaciones / Observaciones

Código	Descripción	Surt
--------	-------------	------

(Datos para ser llenados por el Usuario)

Fecha y Hora de Inicio : 02- DIC- 2025 9:27 Fecha Prox. Mito. Nov/2026
Fecha y Hora de Terminación: 02- DIC -2025 10:36

Como calificaria en los siguientes puntos a nuestro Ingeniero de Servicio

	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Amabilidad y Cortesia	☐	☐	☐	☐
Tiempo de Respuesta en el servicio	☐	☐	☐	☐
Conocimientos Tecnicos	☐	☐	☐	☐
Puntualidad	☐	☐	☐	☐

Dr. Erika Gabriela Grajalas Pérez
Médico Anatomopatologo
Mat. 99023464
IMSS Cdd. Prot. 4584994
Nombre y Firma Contingencia
Usuarios

Jose Antonio Precedo C.
Nombre y Firma
Ingeniero de Servicio

Mito. Preventivo a Centrifuga 1e de 3 anual
Segun check. list anexo.



Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980



CHECK LIST DE MANTENIMIENTO CENTRÍFUGA

ANEXO-ST-02

MARCA	Thermo Sorvall	LABORATORIO	Patología
MODELO	ST PLUS	FECHA	02-DIC-2025
N/S	43265999	O.S.	041571

Marque con una X cada una de las casillas cuando se haya completado el paso.

1.- Condiciones iniciales.

1.1	Inspeccione el equipo, si se encuentra apagado enciéndalo y permita que realice el test de inicio.	☒
1.2	Observar y documentar las condiciones del equipo, derrames, oxido, desgastes.	☒
1.3	Verificación del funcionamiento con los parametros de operación establecidos por el usuario.	☒

2.- Sistema eléctrico

2.1	Verificación del voltaje de alimentación	
	Fase-Neutro <u>131.1 VCA</u> Fase-Tierra <u>131.1 VCA</u> Neutro-Tierra <u>0.51 V</u>	☒
2.2	Limpieza de los modulos electricos: - Ventiladores. - Motor. - Fusibles.	☒

3.- Sistema electrónico

3.1	Revisión y limpieza de modulos electrónicos: - Tarjeta display. - Tarjeta de control - Tarjeta de poder. - Sensor de desbalanceo	☒
-----	---	-------------------------------------

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

5.- Sistema mecánico

	Revisión y limpieza de modulos mecánicos: - Verificación del rotor. - Verificación y lubricación del mecanismo de apertura. - Ajuste y alineación de la tapa.	☒
--	---	-------------------------------------

RECORDADO
02 DIC 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Carlos Uswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

MAR 09 2024

Control de Cambios en el Documento

N. Revisión:	Fecha de Aprobación:	Nombre del Equipo	Descripción de Cambios:	Autorizo:
01		CENTRÍFUGA	Estandarización del Formato	

CHECK LIST DE MANTENIMIENTO CENTRÍFUGA

ANEXO-ST-02

6.- Pruebas de operación con tacómetro calibrado.

	Velocidad programada	Velocidad medida
1	300 RPM	300.7 RPM
2	1500 RPM	1500.7 RPM
3	3000 RPM	3000.1 RPM
4	4500 RPM	4499.7 RPM

7.- Instrumentos utilizados

Equipo	Certificado	Fecha de calibración.
Tacómetro Exttech	7-33952	2025/09/18
Multímetro Exttech EX720	4-33956	2025/09/26

OBSERVACIONES/COMENTARIOS

trabajando bien, poco uso.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORD
02 DIC 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Jose Antonio Preciado
Nombre y Firma
Ingeniero de Servicio



Carlos Usualdo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 00024980

Dra. Erika Gabriela Grajalas Pérez
Médico Anatomopatólogo
Mat. 99023484
IMSS Ced. Prof. 4584994

Nombre y Firma
Usuario / Cliente

Control de Cambios en el Documento

Revisión:	Fecha de Aprobación:	Nombre del Equipo	Descripción de Cambios:	Autorizo:
01		CENTRÍFUGA	Estandarización del Formato	