




GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO.1
CONSERVACIÓN



MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA:	WELCH ALLYN
MODELO:	CSM 75CT
NO DE SERIE:	100018264820
UBICACIÓN:	2DO PISO, HOSPITALIZACIÓN
FECHA:	05/03/2026

SERVICIO EFECTUADO
• LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. • REEMPLAZO DE CABLE DE SPO2. • REEMPLAZO DE BRAZALETE NIBP. • PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
• AGENTE ANTIBACTERIAL. • PAÑO DE LIMPIEZA. • SPRAY HOSPITALARIO.	SE REALIZA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE PARA LO QUE FUE DISEÑADO.

TÉCNICO ASIGNADO	JEFE DE SERVICIO	SUBJEFE DE CONSERVACIÓN



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO.1
CONSERVACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

