




GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO.1
CONSERVACIÓN



MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
MARCA:	WELCH ALLYN
MODELO:	CSM 75CT
NO DE SERIE:	100032114920
UBICACIÓN:	2DO PISO, HOSPITALIZACIÓN
FECHA:	06/03/2026

SERVICIO EFECTUADO

- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.
- PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
- SIN ADITAMIENTOS DISPONIBLES
- CLAVES PARA SOLICITAR EN ABASTO:
 - 37980876680000 (SENSOR SPO2)
 - 020502150901 (TRONCAL DE SPO2)

MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
• AGENTE ANTIBACTERIAL. • PAÑO DE LIMPIEZA. • SPRAY HOSPITALARIO.	SE REALIZA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE PARA LO QUE FUE DISEÑADO.

TÉCNICO ASIGNADO	JEFE DE SERVICIO	SUBJEFE DE CONSERVACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

