



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO.1
CONSERVACIÓN



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO:
MARCA:
MODELO:
NO DE SERIE:
UBICACIÓN:

MONITOR DE SIGNOS VITALES
WELCH ALLYN
CSM 75CT
100073864420
2DO PISO,
HOSPITALIZACIÓN

FECHA:

06/03/2026

SERVICIO EFECTUADO

- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.
- PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
- SIN ADITAMIENTOS DISPONIBLES
- CLAVES PARA SOLICITAR EN ABASTO:
 - 37980876680000 (SENSOR SPO2)
 - 020502150901 (TRONCAL DE SPO2)

MATERIAL UTILIZADO

- AGENTE ANTIBACTERIAL.
- PAÑO DE LIMPIEZA.
- SPRAY HOSPITALARIO.

OBSERVACIONES

SE REALIZA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE.

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE PARA LO QUE FUE DISEÑADO.

Edna Seleno Rosales Vega

Edna Seleno Rosales Vega
Enf. Jefa de piso
Mat. 99025260

~~Carlos...~~
~~Enf. Jefe de piso~~
~~Mat. 99024980~~

TÉCNICO ASIGNADO

JEFE DE SERVICIO

SUBJEFE DE CONSERVACIÓN



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO.1
CONSERVACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

