




GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO.1
CONSERVACIÓN



MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
EQUIPO: MARCA: MODELO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES WELCH ALLYN CSM 75CT
NO DE SERIE: UBICACIÓN:	100096714620 2DO PISO, HOSPITALIZACIÓN
FECHA:	06/03/2026

SERVICIO EFECTUADO

- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.
- PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO.
- SIN ADITAMIENTOS DISPONIBLES
- CLAVES PARA SOLICITAR EN ABASTO:
 - 37980876680000 (SENSOR SPO2)
 - 020502150901 (TRONCAL DE SPO2)

MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
• AGENTE ANTIBACTERIAL. • PAÑO DE LIMPIEZA. • SPRAY HOSPITALARIO.	SE REALIZA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE PARA LO QUE FUE DISEÑADO.

Edna Selene Rosales Vega Enf. Jefa de piso Mat. 99025260	Carlos Oswaldo Sánchez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980
TÉCNICO ASIGNADO	JEFE DE SERVICIO SUBJEFE DE CONSERVACIÓN



GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO.1
CONSERVACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

