



INGENIERIA DE SERVICIO

Calle 12-A Mz.1, Lt. 5 Piso 2, Col. Belisario Domínguez,
Tlalpan, C.P. 14310, CDMX. Tel: 55 5485-6350, 55 5485-6351, 55 5485-6352
Correo: servicio@eqmedico.com

ORDEN DE SERVICIO No.

11824

FECHA:

13-05-25

INSTITUCIÓN: IMSS Hospital General Regional No 1 Tijuana

DIRECCIÓN: Carretera 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, Río Tijuana 22226 Tijuana B.C.

DATOS DEL EQUIPO / INSTRUMENTO

MARCA: Stryker

MODELO: Core 2

No. DE INVENTARIO: 20210005309

No. DE SERIE: 2235000499

ÁREA/SERVICIO:

UBICACIÓN: Core 2

CONCEPTO DE LA ORDEN:

Mantenimiento a Cronotomo Eléctrico

marca STRYKER modelo Core 2

MATERIAL Y/O REFACCIONES:

No. DE PARTE

DESCRIPCIÓN

HERRAMIENTA

- Kit de lubricación

- Kit de limpieza

HORA DE INICIO DEL SERVICIO:

14:00 pm

HORA DE FINALIZACIÓN:

15:30 pm

DESARROLLO DEL SERVICIO:

Se realizó el mantenimiento a Cronotomo Eléctrico el cual se llevó a cabo de acuerdo con la rutina de servicio ordenada. Los equipos que recibieron el servicio son:

- Consola Core 2 NS: 2235000499

- Pedal NS: 2013905633

- Sierra Sagital NS: 1933039963

- Sierra Oscilante NS: 1933047153

- Sierra Reciprocante NS: 19330400172

- Inserto Hielo 12 cm NS: 700706513

- Inserto Hielo 14 cm NS: 2178402103

- Inserto Angulado 12 cm NS: 7005411573

- Inserto Angulado 14 cm NS: 2135611093

- Chuch Reductor de velocidad NS: 21180006572

- Pistón de Bata Modie 5407-FP3-COR NS: 2225014833

- Bata Pi Drive NS: 1928416933

La consola y los accesorios se encuentran en buen estado y funcionando.

NOTA: El motor Pi Drive presenta baja potencia y sobre calentamiento esto puede deberse a que sube una ruidita o se están multiplicando consumibles en mal estado, por lo que se recomienda NO realizar consumibles y ubicarlos en buen estado ya que sino se siguen estas recomendaciones el equipo fallará se perderá la garantía.

REALIZADO POR:

Fay. Ornela Cosío

FIRMA:

FECHA:

13-05-25

RECIBIDO POR:

Francisco Zavala

FIRMA:

Mat. 9992347
S. J. E.
Tala Zavala Zavala Manríquez

Ing. Carlos D. Rodríguez-Grave

FECHA: Depto. de Conservación

IMSS Hospital General Regional No 1

Matricula 99024951

NOTA: A quien en el HG-127 NO se le ha sufrido ninguna cirugía.