

FEHLMEX S.A. de C.V.

R.F.C. FEH 781106 F99

Tel: 55 5133 7200

No. DE ORDEN:

T-4

IMSS

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx

garantiaspm@fehlmex.mx No. DE SOLICITUD:

HGR 1 Tijuana

TIJUANA

BAJA CALIFORNIA

DIRECCIÓN: Calle Canadá, No.16801 Colonia Río Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

EQUIPO: LÁMPARAS

MODELO: FEHLED 370M

SERIE: MB-21938

FECHA: 08/04/2005

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

TELÉFONO:

E-MAIL:

FALLA REPORTADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

Mantenimiento Preventivo

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- ☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA
- ☒ LIMPIEZA DE REELECTORES
- ☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD
- ☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ANCLAJE
- ☒ AJUSTE Y CENTRADO DE HAZ DE LUZ
- ☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE
- ☒ REVISIÓN DE MANGOS ESTERILIZABLES
- ☒ LIMPIEZA Y ENGRASADO DE PIEZAS MÓVILES
- ☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL

CONCLUSIÓN:

Equipo funcionando correctamente

OBSERVACIONES:

Ing. Keila Santos
Ing. Ivett Hernandez

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

Dr. Rogelio Marrero

Resolución de la Secretaría de Salud
Expediente No. 1152416
Firma del Médico General

VO. BO. USUARIO

AV. INDUSTRIA No. 244-A COL. MOCTEZUMA 2a. SECC C.P. 15530 MEXICO, CDMX

ORIGINAL

FR-PR-1906

FEHLMEX

42

16287

PREVENTIVO:

PEM:

GARANTÍA:

CAPACITACIÓN:

REVISIÓN:

CORRECTIVO:

HORAS DE SERVICIO:

ENTRADA: SALIDA:

REFACCIONES UTILIZADAS

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

01 Luzal

01 Afijador

01 Tornillos



CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1

TIJUANA, B.C.

Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE