



RESPONSABLE:	Servicio Técnico	CÓDIGO:	FO-ST-01
TIPO:	Formato	VERSIÓN:	0
CREACIÓN:	31/08/2021	ACTUALIZACIÓN:	
VIGENCIA:	3 años	PÁGINA:	

Servicio realizado por:				Sucursal				Folio			
Salvador de la Paz				Guadalajara		Villahermosa		Nº 2222			
Culiacan				CD-MEX							
Tipo de servicio				Condiciones del equipo				Equipo			
Instalación	Preventivo	☒	Correctivo	Comodato	Renta	Por cobrar	Contrato de Servicio	Mesa Quirúrgica			
Otro				Garantía	Otro			Marca			
Datos del Cliente								ALVO			
IMSS HGR No 1 Tijuana BC.								Modelo			
								Serena de B			
								Núm de Serie			
Ubicación del equipo: Quivabano								524000910799			
Falla que se Reporta						Actividades de Servicio					
						Fecha	Hora de inicio	Hora de término			
Mantlo Preventivo						14/08/2025					
Solución											
Se realiza mantlo preventivo Pruebas de funcionamiento correctas, realiza funciones mesa limpieza general, lubricación de partes móviles y lijado de impurezas.											
Equipo Funcional											
Refacciones Utilizadas											
Catálogo	Descripción					Cantidad					
											
											
Nombre y Firma						Sello de Clientes y Fecha					
Persona que realizó el servicio			Usuario			 Carlos Oswaldo Ramirez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 0074980.					
											
Área Biomédica			Área de Conservación								
Comentarios y sugerencias											
Control con carcasa resque brajada.											