CASONATO STEELCO SPA S.A. DE. C.V.

UBICACIÓN: DANTE 36, DESP 1101, COL. ANZURES, MIGUEL HIDALGO C.P. 11590 CDMX
MÓVIL: 55 7181 6538 / 55 2448 0699 **OFICINA:** 55 7258 4093 / 55 7258 2857 **RFC:** CSS140915C58
REPORTE DE FALLAS: servdesksteelco.mx@gmail.com; leonor.vega@steelcogroup.com
lizbet.garcia-ext@steelcogroup.com; edwin.roldan-ext@steelcogroup.com
REPORTE DE QUEJAS: daniel.bravo@steelcogroup.com

Steelco — Miele Group Member

IEMP-0015

ORDEN DE SERVICIO

FOLIO:

CONTRATO / ADJUDICACIÓN / SOLICITUD:	*050GYR019N09125-003-00*	**UNIDAD MÉDICA:**	*HGR No. 1*
VIGENCIA:	31 DE DICIEMBRE 2027		
NOMBRE DE ENCARGADO:			
CARGO:			
TEL. DE CONTACTO:		**DIRECCIÓN:**	*Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, Río Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C.*
CORREO:			

EQUIPO:			**TIPO DE SERVICIO**		
ESTERILIZADOR			## Mantenimiento Preventivo	FALSO Modificación	##### Informativo
			## Mantenimiento Correctivo X	FALSO Instalación	##### Otro:
GARANTÍA	# Cubierto X	# Fuera	## Levantamiento	FALSO Arranque	
UBICACIÓN DEL EQUIPO:	# CEYE	# Laboratorio	## Banco de leche X	FALSO Otro:	

MODELO:	VS 3/2	**NÚMERO DE SERIE:**	13242
NO. DE INVENTARIO:		**NÚMERO DE CICLOS:**	

FALLA REPORTADA / NO. DE ALERTA / NO. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TANQUE ECO DAÑADO

FALLA ENCONTRADA:

TANQUE ECO DAÑADO

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE REVISA EQUIPO ENCONTRANDO DAÑADO EL TANQUE ECO SE CAMBIA PARA SU BUEN FINCIONAMIENTO

SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LAS CUALES SON CORRECTAS

CONCLUSIÓN:

Conclusion: El equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%

REFACCIONES / PIEZAS SUSTITUTO

CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
20 OCT 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

SELLO DE LA INSTITUCIÓN / FECHADOR

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

OBSERVACIONES:

Indicar si fue necesario y si se otorgó Asesoría técnica de ser el caso presentar el formato de capacitación de la misma, con copia en la bitácora

no se requiere asistencia tecnica o instrucción adicional

INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO:

Ing. Oscar Arroyo

Nombre completo y firma

CLIENTE

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Nombre completo, cargo, fecha, matrícula y firma autógrafa

CLAVE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal
0205 0214 2802
H.G.R. No.1

Autógrafa o sello

FECHA

20 de octubre 2025

ÁREA USUARIA

Alan Becerra

Nombre completo y firma