

CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

Dante #36 - Int 1101, Col. Anzures, Alcaldía- Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11590.

Oficina: 55 72 58 40 93

PARA LEVANTAR UN REPORTE: e.diaz@steelcogroup.com

RFC: CSS140915C58

Móvil: 55 71 19 05 02



CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

 FOLIO: **Nº 2979**
REPORTE DE SERVICIO

SOLICITUD No.	0506YK019N09125-003-0	UNIDAD MÉDICA	H. G. R. No 1
NOMBRE DEL ENCARGADO:		DIRECCIÓN:	CALLE 1680, MOTIVANA 3a
CARGO:			TIJUANA B. C.
TEL. DE CONTACTO:			
CORREO:			

EQUIPO / TIPO DE MAQUINA	DESCRIPCIÓN
ESTERILIZADOR	☐ Instalación ☐ Arranque ☐ Capacitación ☐ Otro
GARANTÍA:	☒ Cubierto ☐ Fuera
	☐ Mantenimiento Preventivo ☒ Mantenimiento Correctivo ☐ Modificación ☐ Otro

CÓDIGO DE LA MAQUINA / MODELO	NÚMERO DE SERIE:	13241
VS 3/2	NÚMERO DE CICLOS:	

FALLA REPORTADA / No. DE ALARMA:

BANDAS DE PUERTA DAÑADAS

FALLA ENCONTRADA:

BANDAS DAÑADAS.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SE REVISÓ EQUIPO ENCONTRANDO BANDAS DE PUERTA DAÑADAS LAS CUALES SE CAMBIAN

SE REALIZAN PRUEBAS LAS CUALES SON CORRECTAS

RECEIVED 10 SEP 2015

CONSERVACIÓN HGR No. 1

CONCLUSIÓN:

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO APTO PARA CUMPLIR EL TRABAJO PARA EL QUE FUE DISEÑADO AL 100%.

PIEZA DE SUSTITUTO		SELLO DE LA INSTITUCIÓN
CANTIDAD / No. PIEZAS	DESCRIPCIÓN	CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
2	EMPAQUES DE PUERTA. 030601200	
2	BANDAS DE PUERTA. I20664	
Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1		

OBSERVACIONES

LUGAR C E V E

INGENIERO DE SERVICIO STEELCO	LUGAR	CLIENTE
H. G. Oscar Paredes	TIJUANA B. C.	Oscar Paredes
DISTRIBUIDOR (EN CASO DE QUE APLIQUE) / OTRO	FECHA	ÁREA USUARIA
	11/SEPTIEMBRE/25	Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1
		Mat 90024980