

Orden de servicio

Calzada de Tlalpan 4892, Col. Tlalpan,
CP. 14000, Ciudad de México, México.
Tel: (55) 5513 9959

Contrato: 050GYR019N09125-018-00

Folio: 36699

Fecha: 23/06/2025

Nombre de cliente Instituto Mexicano del Seguro Social			Reporte # 1252943	
Nombre Institución HGR No. 1			Cliente # 250	
Dirección Calle Canadá 16801 Tijuana, Col. Río Tijuana 3Era Etapa, Tijuana, C.P. 22226			Periodo # 2025	Pedido RS019-25
Tipo de Equipo/Modelo MyLab Seven	Marca Esaote	Línea Ultrasonido	Sala Ultrasonido	Serie # 3501

Tipo de Servicio: Preventivo

Número de servicio: 1

Condiciones de Servicio: Contrato

Ingeniero de Servicio Técnico	Fecha	Horas Trabajo					
		Hora de llegada	Inicio de trabajo	Término de trabajo	Hora de salida	Subtotal de tiempo en sitio	Subtotal de tiempo trabajado
Cesar Enrique Salinas Chamorro	23/06/2025	11:00 am	11:15 am	5:15 pm	5:30 pm	6:30	06:00
Total						06:30	06:00

Horas de viaje					
Ingeniero de Servicio	Fecha	Concepto	Salida	Llegada	Subtotal
Cesar Enrique Salinas Chamorro	23/06/2025	Traslado	10:00 am	11:00 am	1:00
Cesar Enrique Salinas Chamorro	23/06/2025	Traslado	5:00 pm	6:30 pm	1:30
Total					2:30

Actividades:

Antes del servicio:

Equipo se encuentra encendido.


Durante el servicio:

Se procede a realizar mantenimiento preventivo descrito en el checklist, se procede a realizar revisión de transductores, transductor 1 modelo SL1543 con numero de serie 240400683C, transductor 2 modelo AC2541 con numero de serie 231900716A, transductor 3 modelo SE3123 con numero de serie 173500453C se procede a realizar limpieza interna y externa del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento una vez concluido el servicio dando resultados correctos.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Después del servicio:

El Equipo queda operativo listo para realizar el trabajo para lo que fue diseñado, operando al 100%.



Refacciones:

Cantidad	Descripción	# de parte	# de serie	No. Orden de salida Remsa	No. Orden de ingreso IMSS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kit de mantenimiento

Cantidad	Kit utilizado	Descripción	# de parte	# de serie
1	Kit MP	Kit MP de Limpieza, toallas, guantes, desinfectante, engrasantes y desengrasantes	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Trabajo Terminado

SI

Observaciones:

- ☐ Cuando las áreas se encuentran en remodelación y por ello los bienes en resguardo.
- ☐ El equipo fue dado de baja.
- ☐ Los bienes no coinciden con los datos indicados en el contrato: marca, modelo, serie y número de inventario.
- ☐ Los equipos se encuentran con reporte de siniestro.
- ☐ Los equipos se encuentran dañados debido a mala operación o vandalismo.
- ☐ Requiere sustitución de refacción.
- ☒ El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado operando al 100%.
- ☐ Los equipos se encuentran en uso por paciente.
- ☐ Los equipos se encuentran fuera de servicio por falta de consumibles, reactivos o accesorios.
- ☐ No se localiza el equipo en la Unidad Médica.
- ☐ Se encuentran resguardados los bienes.
- ☐ Requieren asesoría técnica y operativa.
- ☒ No requirieron asesoría técnica y operativa.



Firma Remsa	Área Usuaria	Área de conservación y mantenimiento
Cesar E. Salinas Ch Nombre Firma	Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera Médico Radiólogo Jefatura de Imagenología HGR1 Ced. Esp. 11980592 Mat. 98024465 Firma	Carlos Oswaldo Ramírez González Nombre Jefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat. 99024980 Firma