

Orden de Servicio

404000193665

Equipo
RESONANCIA MAGNETICA

Numero de Serie
157023

Nombre del cliente: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA
Teléfono:

Modelo: MAGNETOM AVANTO DOT
Descripción de Falla: MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Tipo de Servicio: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMERO
JOSE ALEJANDRO ESTRADA GARCIA
No. De Contrato: 050GYR019N09125-020-00

Mano de Obra

Fecha			Horas de Viaje				Horas de Trabajo				Total	
Día	Mes	Año	Act.	Salida	Llegada	Viaje	VFJ	Desde	Hasta	Normal	Extra	
26	JUN	2025	11/11	05:00	12:00	3:30	3:30	12:00	18:00	5:30	0:30	13:00
TOTALES						3:30	3:30			5:30	0:30	13:00

Materiales

Item	Cantidad	Cód.. Material	Descripción	Número de Remisión
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	

Trabajo Realizado

- Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo de servicio anexo.
- El equipo queda operativamente listo para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%
- No fue necesaria asesoría técnica.
- No se utilizaron refacciones.

- Ubicación del equipo en la unidad: IMAGENOLOGIA
- No. de inventario: 20160053027
- No. De Proveedor: 0000109219
- KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: estopa, franela, aire comprimido o sopladora, líquido desengrasante (no aplica número de partes).

Trabajo Terminado (X) Si () No

Garantía: Los servicios de mano de obra y refacciones tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.

En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.

Estoy de acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a los datos indicados para horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refacciones y otros materiales en esta planilla para su pago en base a condiciones contractuales.

Comentarios del Cliente

Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación cuando aplique.

CSE
JOSE ALEJANDRO ESTRADA GARCIA
Nombre/fecha/firma
Área usuaria
Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Nombre/fecha/firma
Mat. 9502465
Área Comercial

Oficina de Biomédica y/o conservación
Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
Nombre/fecha/firma
Mat. 99071980

M-F-SCH-42
(04.14)

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

HGR No. 1


REPORTE 404000193665

RESONANCIA MAGNETICA



SERIE 157023

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRIMERO


PREVIO A SERVICIO



DURANTE EL SERVICIO



POSTERIOR AL SERVICIO



Ing. Jose Alvaro Esteban Guate

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99174980

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Dr. Alejandro Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Matur de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1