

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Equipo               | Número de Serie |
| Resonancia Magnética | 157023          |

Nombre del cliente : HGR No 1  
Dirección : Tijuana  
Teléfono :  
No. de cliente :  
Doc. de ventas :

Modalidad : Magnetom Avanto Dot  
Descripción de Falla :  
Tipo de Servicio : Correctivo  
Nombre CSE / APPS : Leopoldo Vilasaca  
No. Contrato : 0196YR019N1824-074-00

| Fecha |     |     | Horas de Viaje |        |         |       |     | Horas de Trabajo |       |       |        |       | Total |
|-------|-----|-----|----------------|--------|---------|-------|-----|------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Día   | Mes | Año | Act.           | Salida | Llegada | Viaje | VFI | Act.             | Desde | Hasta | Normal | Extra |       |
| 08    | 04  | 25  |                | 14:30  |         |       |     | 15:00            | 17:30 |       |        |       |       |
|       |     |     | TOTALES        |        |         |       |     |                  |       |       |        |       |       |

| Ítem | Cantidad | Número de Material | Descripción |
|------|----------|--------------------|-------------|
|      |          |                    |             |
|      |          |                    |             |
|      |          |                    |             |
|      |          |                    |             |

Trabajo realizado:  
Se revisa equipo, voltaje en triplero 480 Vac, TABS en 480V.  
Durante visita se le presenta falla. Se corren secuencias y prueba de disparos  
en craneo, presenta y corajón sin falla.  
Se dan instrucciones para generar logs en caso de falla.

Status del equipo: Funcionando Trabajo terminado ( ) Si ( ) No

Garantía: Los servicios de mano de obra y refacciones tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.  
En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.  
De acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a los datos indicados para horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refacciones y otros materiales derivados de este reporte para su pago en base a condiciones contractuales.  
Comentarios del cliente:

Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación cuando aplique.

|                                                           |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSE / APPS<br>Nombre / fecha / firma<br>Leopoldo Vilasaca | Área usuaria<br>Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera<br>Médico Radiólogo<br>Materia de Imagenología HCA<br>Ced. Esp. 1104592<br>Mat. 98024465<br>IMSS Nombre / fecha / firma | Oficina de Biomedica y/o conservación<br>Ing. Javier Zamora Villalobos<br>Jefe de Conservación<br>Hospital General Regional No. 1<br>IMSS Nombre / fecha / firma |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Siemens Healthineers Av. Ejército Nacional No. 350 3er. Piso, Col. Polanco V Sección, C. P. 11560 Ciudad de México • www.healthcare.siemens.com.mx  
55 5010 8600 / 55 5328 2123 • 800 990 4444 / 800 712 5866 Opción "1" • E-mail: ccc.mam.mx.team@siemens-healthineers.com

F-SV-CS-23A-MX-3