

Corporativo MS Sistemas Médicos, S.A. de C.V.

Orden de Servicio No.: **41040**

Fecha: 20 May 25

CLIENTE

Unidad Hospitalaria:

IMSS HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 1, Tijuana

Equipo: DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO

Serie: 130980002533

Marca: SCHILLER

Inventario:

Modelo: DEFIGARD HD-7

Ubicación: Ave. en "C"

☐ Mantenimiento correctivo

☒ Mantenimiento preventivo

☐ Diagnóstico

☐ Otro:

SERVICIO REALIZADO

**TERCER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
REALIZADO POR INGENIERO ESPECIALIZADO**

VERIFICACIÓN DEL ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

- ☒ PERILLAS DE SELECCIÓN.
- ☒ PANEL DE CONTROL.
- ☒ PALETAS, CONECTOR Y CABLE.
- ☒ DISPLAY.
- ☒ INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.
- ☒ IMPRESORA.
- ☒ CASRCASA.
- ☒ CIRCUITO DE DESCARGA INTERNA.
- ☒ SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES.
- ☒ REVISIÓN DEL MÓDULO DEL ECG.
- ☒ VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA.
- ☒ LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE LOS CONSUMIBLES DEL EQUIPO.

LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS MÓVILES.

- ☒ EFECTUAR LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO.
- ☒ VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA ENTREGADA POR EL EQUIPO.

PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

- ☒ PRUEBA DE DESCARGA SINCRONIZADA UTILIZANDO EQUIPO DE MEDICIÓN PARA PRUEBA DE DESCARGA.
- ☒ REALIZAR 6 DISPAROS CONSECUTIVOS Y VERIFICAR TIEMPO DE CARGA ≤ 15 SEG. EN CADA UNO DE ELLOS.
- ☒ SEÑAL DE PRUEBA DE ECG.
- ☒ MEDICIÓN DE CARGA Y FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA, INDICACIONES VISUALES DE BATERÍA (CC, BATERÍA DESCARGADA, BATERÍA LLENA).



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Equipo funciona: Sí ☒ No ☐

FIRMAS

Ingeniero especialista

Diana Noemi Cuesta Ramos

Nombre y firma

Usuario y/o responsable del servicio

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1

Nombre y firma
recibe de conformidad

Jefe responsable
Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1

Nombre y firma
recibe de conformidad

RFC: CMS-100107-GI3