




HGR 1 TIJUANA, B.C.

Consortio Hospitalario

Bitácora de Servicio

Fecha <i>02/DIC/2025</i>	Datos del Equipo Modelo: CRIOSTATO 956640EC70 Número de serie: Número de orden de servicio: CNX07332309EP 46372	Tipo de Mantenimiento Mantenimiento Preventivo ☒ Mantenimiento correctivo ☐	Nombre del Ing. de Servicio <i>Jose Antonio Preciado P. Castro</i>
Actividades Realizadas: • Desarme de equipo • Verificación y lubricación de mecanismo de refracción • Verificación y lubricación de mecanismo de avance • Verificación y lubricación de trimmer de corte • Verificación y limpieza y lubricación de porta cuchillas • Verificación del sistema de refrigeración y placa fría • Verificación y limpieza del dren de residuos • Verificación del sistema de control y sensores • Verificación del sistema eléctrico • Revisión y limpieza general del sistema eléctrico, electrónico y mecánico. • Verificación detallada del sistema refrigeración • Pruebas de funcionamiento			
Área:			
Nombre y firma del responsable: <i>Erika Gabriela Grajales Pérez</i>			



Dra. Erika Gabriela Grajales Pérez
México Anatómopatólogo
Mat. 39023464
IMSS Ced. Prof. 4584984

Dr. Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980
IMSS

Consorcio Hospitalario

Consorcio Hospitalario S.A. de C.V.

Chilardi No. 179
Col. Villaseñor
C.P. 44600
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (0133)3123.2225/64
3646.6943

EL SEGURO SOCIAL

02 DIC 2025

INNOVACIÓN
No. 1

Servicio Normal

No de Orden 046372
Fecha Registro 10/01/2025 03:19:13 p. m.

No Cliente 06561 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Atención No. de Proveedor: 13842

Agente I.B.Q. SERGIO CAMPOS

Dirección AV. PASEO DE LA REFORMA No 476
Teléfonos 664 660 9940

Técnico 80 TECNICO POR ASIGNAR GDL

Ciudad MEXICO

Contacto HECTOR HUGO ROSALES

Modelo 956640EC70

Fact Venta LT194570

Marca EPREDIA

Fecha 07/11/2023


Línea ANATOMIA PATOLO

Serie CNX07332309EP

Fact Compra

Artículo CRIOSTATO HM525 NX

Ultimo Servicio
No de Orden



Observaciones

Primer mantenimiento preventivo a equipo
MSS Hospital General Regional No 1 Tijuana, Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa,
Río Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C. Tel: 664 660 9940
Contacto: Hector Hugo Rosales

Recomendaciones / Observaciones

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Código	Descripción	Surt
--------	-------------	------

(Datos para ser llenados por el Usuario)

Fecha y Hora de Inicio : 02- DIC- 2025 12:40 Fecha Prox. Mto. NOV-2026
Fecha y Hora de Terminación: 02- DIC- 2025

Como calificaria en los siguientes puntos a nuestro Ingeniero de Servicio

Excelente Bueno Regular Malo

Amabilidad y Cortesia

☐ ☐ ☐ ☐

Tiempo de Respuesta en el servicio

☐ ☐ ☐ ☐

Conocimientos Tecnicos

☐ ☐ ☐ ☐

Puntualidad

☐ ☐ ☐ ☐

Dra. Erika Gabriela Grajales Pérez

Médico Anatomopatologo

Mat. 99023464

INSS, Prop. 4384994

Usuarios


Jose Antonio Preciado C

Nombre y Firma
Ingeniero de Servicio

Mto. Preventivo 1º de 3 anual, según check list
anexo.

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024090

www.consorciohospitalario.com



HOJA DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO

PROVEEDOR:
CONSORCIO HOSPITALARIO S.A. DE C.V.
CHILARDI 179 COL. VILLASEÑOR C.P. 44600 GDL. JALISCO, MÉXICO.

CONTRATO No. 040T01023-551

HOSPITAL: HGR 1 Tijuana
Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226,
Municipio Tijuana, Baja California



DESCRIPCIÓN: MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACION
AUTOMATICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO.
CLAVE SAI: 533.631.0155.03.01
CLAVE PREI: 12300

NÚMERO DE SERIE: CNX07332309EP

Equipo	Modelo	Descripción de mantenimiento	Realizado Si / No
MICROTOMO CON SISTEMA DE CONGELACION AUTOMATICA ROTATORIO TIPO CRIOSTATO.	HM525NX	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CRIOSTATO.	☒
		CONSTA DE:	
		1. Desarme de equipo	☒
		2. Verificación y lubricación de mecanismo de refracción.	☒
		3. Verificación y lubricación de mecanismo de avance	☒
		4. Verificación y lubricación de trimmer de corte	☒
		5. Verificación y limpieza y lubricación de porta especímenes	☒
		6. Verificación y limpieza y lubricación de porta cuchillas	☒
		7. Verificación del sistema de refrigeración y placa fría	☒
		8. Verificación y limpieza del dren de residuos	☒
		9. Verificación del sistema de control y sensores	☒
		10. Verificación de sistema eléctrico.	☒
		PIEZAS QUE REVISAR (CONSUMIBLES)	
Cuchillas desechables de bajo perfil			
Cuchillas desechables de alto perfil			

OBSERVACIONES:

Consorcio Hospitalario

Consorcio Hospitalario S.A. de C.V.

Carillón No. 170

Col. Villahermosa

C.P. 44600

Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. (0133)3123.2225/64

3046.6943

Equipo trabajando.
Se recomienda limpieza en cada uso



INGENIEROS RESPONSABLES:

NOMBRE: Jose Antonio Preciado C
FIRMA: [Signature]

FECHA: 02/nic/2025

NOMBRE: n/a
FIRMA: [Signature]

FECHA: -n/a

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DE LOS BIENES

NOMBRE: Enika Gabriela Grajales Pérez
FIRMA: [Signature]

FECHA: 2/dic/2025

CARGO: Jefe de patología

MATRÍCULA: 99023464

SELLO DE LA UNIDAD:

[Signature]
Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
MSS Mat. 99024980



CONTACTOS CONSORCIO HOSPITALARIO

AMY BAUTISTA 33 3123 2225/64

CLEMENTE DE LA TOBA: 55 14 89 2309

a.bautista@consorciohospitalario.com

delatobac@gmail.com

ventas4@consorciohospitalario.com