

ORDEN DE SERVICIO



72001900

CONS:

FECHA: 23-05-24	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 55054
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO:	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
CONTRATO NO. BIN21101		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
COTIZACIÓN: N/A		CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES: ☐	
CARGO: SUJEDE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐	
REPORTÓ FALLA: N/A		LUGAR DE SERVICIO:	
FALLA REPORTADA: N/A		EN SITIO: ☒	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		EMPRESA: ☐	
ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: CUNA TERMICA	MARCA: ARROBA INGENIERÍA	MODELO: ATMOSCARE ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-614
NO. INVENTARIO: 2021000 33635	SOFTWARE: 5.4.1	UBICACIÓN FÍSICA: UCIN	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	Opciones de equipo/módulo: NA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
HORAS DE USO TURBINA: NA	Neonatal		
EQUIPO CONSERVADO			
EQUIPO:	MARCA:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS, LIMPIEZA DE PANELES FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE ESCALA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.			
ID./NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18,5529063			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
FUNCIONANDO AL 100% ☒		CONSERVACIÓN	
FUERA DE SERVICIO ☐		H.G.R. No. 1	
NO SE REALIZA SERVICIO ☐		TIJUANA, B.C.	
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
FIRMA:			
FIRMA: Rafael S.C.		FIRMA: Carlos Oswaldo Ramírez González	
23-05-24		Subjefe de Conservación	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Rafael Sánchez Cordova		H.G.R. No. 1	
PUESTO:		IMSS Mat 93024980	
NO. DE MATRICULA:		NOMBRE COMPLETO:	
FECHA:		PUESTO:	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN	
FECHA:		FECHA:	
FECHA:		FECHA:	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"