

ORDEN DE SERVICIO

72001948

CONS:

FECHA: 18/06/24	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 040T00923-262 COTIZACIÓN: N/A	GARANTÍA DE VENTA ☐	DIAGNÓSTICO ☐
		ASESORÍA: ☐	
		CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE:	LUGAR DE SERVICIO: ☒ EN SITIO: ☐
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES:	EMPRESA: ☐
REPORTÓ FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A		ACCESORIOS:	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:	SI: ☐ NO: ☒	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: ATMOSCAR	MODELO: ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-1506
NO. INVENTARIO:	SOFTWARE: 6.5.2	UBICACIÓN FÍSICA: UCIN	
HORAS DE USO EQUIPO: N/A	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: N/A			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-17, 5410702			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
CONDICIONES EN QUE SE REALIZA EL SERVICIO		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIAL	
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
	18 JUN 2024		
FIRMA:		FIRMA:	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Norman		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
PUESTO: Médico Pediatra		PUESTO: Subjefe de Conservación	
NO. DE MATRÍCULA: 40543296		NO. DE MATRÍCULA: H.G.R. No. 1	
FECHA:		FECHA:	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE BIOMÉDICA	