Servicios de Ingeniería en Medicina S.A. de C.V.

ORDEN DE SERVICIO

Sistema de Calidad ISO 9001 Certificado
IMC-DSIM-ADM-F43-07
EMB-DICIEMBRE-2019

72001949

CONS:

FECHA 02/05/24 | NO. REPORTE N/A | NO. DE INGRESO N/A | NO. BITACORA 55050

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

HOSPITAL (Nombre completo **sin abreviaturas**): DELEGACION BAJA CALIFORNIA
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1

DEPENDENCIA: IMSS ● SSA ○ PRIVADO ○ OTRO:

TEL: 6646270963 | CONTRATO NO. 040T00923-262 | COTIZACIÓN: N/A

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1
GARANTÍA DE SERVICIO ○
GARANTÍA DE VENTA ○
ASESORÍA: ○
CAPACITACIÓN: ○

CORRECTIVO:
PREDICTIVO ○ USUARIO ○
REFACCIÓN ○ SERVICIO ○
DIAGNÓSTICO ○

DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ | CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN
REPORTÓ FALLA: N/A | FALLA REPORTADA: N/A

SUMINISTROS DE:
REFACCIONES: ○
ACCESORIOS: ○

LUGAR DE SERVICIO:
EN SITIO: ●
EMPRESA: ○

EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ○ NO: ● | ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A

ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A

DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. SERIE:
CUNA DE CALOR RADIANTE	ATMOSCARE	ADVENTUM	AP17-1509

NO. INVENTARIO: NA | SOFTWARE: NA | UBICACIÓN FÍSICA: Taller
HORAS DE USO EQUIPO: NA | OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA | TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal
HORAS DE USO TURBINA: NA

EQUIPO COMPLEMENTARIO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓNDE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA , VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA.

ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-76, VRR19030250

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA EL QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
02 MAY 2024
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:
- FUNCIONANDO AL 100% ×
- FUERA DE SERVICIO
- NO SE REALIZA SERVICIO

REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO)

CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

FIRMA: Jonathan Bautista	FIRMA:	FIRMA: Carlos Oswaldo Ramírez González	FIRMA:
NOMBRE COMPLETO: Ing Jonathan Bautista Garcia	NOMBRE COMPLETO: Cecylia Dariana Lopez	NOMBRE COMPLETO: Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1	NOMBRE COMPLETO:
PUESTO:	PUESTO: E.T.S.	PUESTO: IMSS Mat 99024980	PUESTO:
NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA: 99022272	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"