

ORDEN DE SERVICIO

72002767

CONS:

FECHA: 12-11-24	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO:	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 040T00923-262	COTIZACIÓN: N/A	CAPACITACIÓN: ☐
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE:	LUGAR DE SERVICIO:
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES:	EN SITIO: ☒
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS:	EMPRESA: ☐
REPORTÓ FALLA: N/A		FALLA REPORTADA: N/A	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:	SI: ☐	NO: ☒	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: ATMOSCAR	MODELO: ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-1509
NO. INVENTARIO:	SOFTWARE:	UBICACIÓN FÍSICA:	
HORAS DE USO EQUIPO:	Opciones de Equipo/Modulo:	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:	
HORAS DE USO TURBINA:	NA	Neonatal	
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
NO. DE INVENTARIO:			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTE EN UNA INSPECCIÓN VISUAL GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO MULTIFUNCION, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.			
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN:	PA-18,5529063		
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal	
FUNCIONANDO AL 100% ☒		0205 0214 2902	
FUERA DE SERVICIO ☐		H.G.R. No.1	
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Rafael SC	Carlos Oswaldo Ramirez González	Subjefe de Conservación	CONSERVACIÓN
12-11-24	NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez González	H.G.R. No. 1	H.G.R. No. 1
NOMBRE COMPLETO: Ing. Rafael Sanchez Cordova	PUESTO: IMSS Mat 99014980	PUESTO: TIJUANA, B.C.	
REALIZÓ EL SERVICIO	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	
	FECHA:	FECHA:	
	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"