

72003064

CONS:

FECHA 04-06-2025		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1			
HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No.7				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
TEL: 6649729898				GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
CONTRATO NO. 040T00923-262 COTIZACIÓN: N/A				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
CAPACITACIÓN: ☐							
DIRECCIÓN: BOULEVARD SALINAS Y FCO. SARABIA NO. 802, COLONIA AVIACION, C.P. 22014, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:			
ATENCIÓN: ING. ALBERTO GUTIERREZ TOLEDO				REFACCIONES: ☐ LUGAR DE SERVICIO: ☐			
CARGO: JEFE DE CONSERVACIÓN				EN SITIO: ☐			
REPORTO FALLA: N/A				ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐			
FALLA REPORTADA: N/A							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI ☐				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCAR		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-1498	
NO. INVENTARIO: 202380013917		SOFTWARE: 6.5.2		UBICACIÓN FÍSICA: Cuneros			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
ID. NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-17,5410702							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUE HA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.							
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:							
FUNCIONANDO AL 100%							
FUERA DE SERVICIO							
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO)							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE	SELO DE LA UNIDAD DE MEDICIÓN REFERENCIA:			
				CONSERVACION HGO / MF7			
FIRMA:				FIRMA:			
Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya				Ing. Alberto Gutierrez Toledo			
NOMBRE COMPLETO: Mat. 99026023				NOMBRE COMPLETO: Mat. 99021454			
PUESTO:				PUESTO:			
NO. DE MATRICULA:				NO. DE MATRICULA:			
FECHA				FECHA			
REALIZÓ EL SERVICIO				USUARIO Y/O RESPONSABLE			
JEFE DE CONSERVACIÓN				JEFE DE BIOMÉDICA			