

CONS: \$1

72003371

FECHA 07-07-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA 83907	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO		☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA		☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 030GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA:		☐ DIAGNÓSTICO ☐	
		00		CAPACITACIÓN:			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES:		☐ EN SITIO:	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS:		☐ EMPRESA:	
REPORTO FALLA: N/A				FALLA REPORTADA: N/A			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCALE		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-617	
NO. INVENTARIO: 202100033637		SOFTWARE: NA		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOR DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BÁSCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
D/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, 5524063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100%				☒			
FUERA DE SERVICIO				☐			
NO SE REALIZA SERVICIO				☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA DE REFERENCIA			
ANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA: Lic. Enf. Valeria Padilla Mat. 11673637				FIRMA:			
NOMBRE COMPLETO:				NOMBRE COMPLETO:			
PUESTO: Enfermera Jefe de Piso				PUESTO: Subjefe de Conservación			
NO. DE MATRÍCULA:				NO. DE MATRÍCULA: H.G.R. No. 1			
FECHA: 07/07/25				FECHA: 07-07-25			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFES DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFES DE BIOMÉDICA			