

72003391

CONS: 1202

FECHA		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
07-07-25							
INFORMACIÓN DEL CLIENTE						INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA						MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1						CORRECTIVO:	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:						GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
TEL: 6646270963						GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A						ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
						CAPACITACIÓN: ☒	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO Tijuana 3ERA ETAPA , C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,						SUMINISTROS DE:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN						REFACCIONES: ☐ EN SITIO: ☒	
REPORTÓ FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A						ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: Si: ☐ No: ☒						ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INSTITUTO MEXICANO DE EQUIPOS MEDICALES							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KOHDEN		MODELO: TEC-5631		NO. SERIE: 3467	
NO. INVENTARIO: 202180008888		SOFTWARE: 05-17		UBICACIÓN FÍSICA: Hemodinámica			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO: HGR No.		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA. SERVICIO BASADO EN Rutina de Mantenimiento Anexa.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18,5529063; PA-19, 00140. Número de Serie Real del Equipo: 03467.							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.							
SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO: Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1							
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:							
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	CONSERVACIÓN			
				H.G.R. No. 1			
				TIJUANA, B.C.			
NOMBRE COMPLETO: Dayan Monarrez Valencia	NOMBRE COMPLETO: Minamcamacho Quintro	NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	NOMBRE COMPLETO: H.G.R. No. 1	NOMBRE COMPLETO:			
PUESTO: enfermera	PUESTO: enfermera	PUESTO: Subjefe de Conservación	PUESTO: Mat 99024980	PUESTO:			
NO. DE MATRICULA: 99023960	NO. DE MATRICULA: 99023960	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:			
FECHA: 7/7/25	FECHA: 7/7/25	FECHA: 07-07-25	FECHA: 07-07-25	FECHA:			
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA				