ORDEN DE SERVICIO

72003430

CONS: 2312

FECHA: 08-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83944

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

HOSPITAL (Nombre completo **sin abreviaturas**): DELEGACION BAJA CALIFORNIA

HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1

DEPENDENCIA: IMSS ● SSA ○ PRIVADO ○ OTRO:

TEL: 6646270963

CONTRATO NO. 0506YR019N09125-019-00 COTIZACIÓN: N/A

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1

GARANTÍA DE SERVICIO ○

GARANTÍA DE VENTA ○

ASESORÍA: ○

CAPACITACIÓN: ●

CORRECTIVO:

PREDICTIVO ○ USUARIO ○

REFACCIÓN ○ SERVICIO ○

DIAGNÓSTICO ○

DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN

REPORTÓ FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A

SUMINISTROS DE:
REFACCIONES: ○
ACCESORIOS: ○

LUGAR DE SERVICIO:
EN SITIO: ●
EMPRESA: ○

EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ○ NO: ●

ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A

ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A

DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. SERIE:
VENTILADOR VOLUMETRICO	VYAIRE MEDICAL	T-BIRD VELA DIAMOND	CAT07237

NO. INVENTARIO: 2021000033626	SOFTWARE: 03.02.07	UBICACIÓN FISICA: Inhaloterapia
HORAS DE USO EQUIPO: 12374	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto
HORAS DE USO TURBINA: 12374		

EQUIPO COMPLEMENTARIO

EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:	NO. DE INVENTARIO:
/	/	/	/	/

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE OVP, UVT Y SERVICIO, PRUEBAS DE BATERIA DE RESPALDO. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.

ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, BB105028.

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.

SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		
	FUNCIONANDO AL 100%	X
	FUERA DE SERVICIO	
	NO SE REALIZA SERVICIO	

REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):

CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
/	/	/	/

SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA
FIRMA: Luis Carlos A. S. 08-07-25	FIRMA: Gtz. Hubbard Abraham Israel Inhaloterapeuta Mat. 99022978	FIRMA: Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980	FIRMA:
NOMBRE COMPLETO: ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
FECHA	FECHA 08/07/25	FECHA 08-07-25	FECHA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"