

ORDEN DE SERVICIO

72004029

CONS:

FECHA: 16-12-2025		NO. REPORTE: N/A		NO. DE INGRESO: N/A		NO. BITÁCORA:	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO: ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
CONTRATO NO. 040T00923-262				ASESORÍA: ☐			
COTIZACIÓN: N/A				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ				REFACCIONES: ☐			
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐			
REPORTO FALLA: N/A				LUGAR DE SERVICIO: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: ☐				EN SITIO: ☐			
FALLA REPORTADA: N/A				EMPRESA: ☐			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCAR		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-1493	
NO. INVENTARIO: 2023800013912		SOFTWARE: 6.5.2		UBICACIÓN FÍSICA: CURE ROS			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO: /		MARCA: /		MODELO: /		NO. DE SERIE: /	
						NO. DE INVENTARIO: /	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PANEL FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BASCULA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: FA-18.5529063							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%, EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.							
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:							
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
SELO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:							
16 DIC 2025							
SELO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:							
HGR No. 1							
CONSERVACIÓN E.G.R. No. 1							
TIJUANA, B.C.							
FIRMA:							
Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya Ingeniero de Servicio Cédula: 15272787		Lic. SJE Heredia Quintero Cédula: 69024280		Carlos Oswaldo Ramírez González Jefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat 99024280		CONSERVACIÓN E.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"