www.fehlmex.com

FEHLMEX

721

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx T-4
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE SOLICITUD:

CLIENTE:	HGR 1 Tijuana		Baja California		
DIRECCÓN:	Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana,Baja California		**EQUIPO:** Lampara quirúrgica doble de led.	PREVENTIVO	X
MODELO:	FEHLED 370/370	**SERIE:** MB-22652	**FECHA:** 12/05/2025	PEM:	
RESPONSABLE:	Ing. Javier Zamora Villalobos	**DEPARTAMENTO:**	**TELEFONO**	GARANTIA:	
			E-MAIL:	CAPACITACION:	
				REVISION:	
				CORRECTIVO:	
				HORAS DE SERVICIO:	
				ENTRADA:	SALIDA:

FALLA REPORTADA:	**FALLA ENCONTRADA:**
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

⌀ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA	⌀ LIMPIEZA DE REFLECTORES
⌀ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS	⌀ REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ANCLAJE
⌀ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD	⌀ AJUSTE Y CENTRADO DE HAZ DE LUZ
⌀ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE	⌀ REVISIÓN DE MANGOS ESTERILIZABLES
⌀ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES	⌀ LIMPIEZA Y ENGRASADO DE PIEZAS MÓVILES
⌀ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE	⌀ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
⌀ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL	

REFACCIONES UTILIZADAS:

CANTIDAD:	DESCRIPCIÓN

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
13 MAY 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

CONCLUSIÓN: Equipo queda funcionando correctamente.

OBSERVACIONES:

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

David R. Perez L.
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

VO. BO. USUARIO

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Mat. 99020041
NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE