www.fehlmex.com

FEHLMEX

723

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmex.mx T-4
garantiaspm@fehlmex.mx

No. DE SOLICITUD:

CLIENTE:	HGR 1 Tijuana		Baja California
DIRECCÓN:	Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana,Baja California	EQUIPO:	Lampara quirúrgica doble de led.
MODELO: FEHLED 370/370	SERIE: MB-22654	FECHA:	12/05/2025
RESPONSABLE: Ing. Javier Zamora Villalobos	DEPARTAMENTO: Conservación	TELEFONO	
		E-MAIL:	

	X
PREVENTIVO	
PEM:	
GARANTIA:	
CAPACITACION:	
REVISION:	
CORRECTIVO:	
HORAS DE SERVICIO:	
ENTRADA: SALIDA:	

FALLA REPORTADA:	FALLA ENCONTRADA:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- ⌀ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA
- ⌀ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDS
- ⌀ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD
- ⌀ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE
- ⌀ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES
- ⌀ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE
- ⌀ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL
- ⌀ LIMPIEZA DE REFLECTORES
- ⌀ REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ANCLAJE
- ⌀ AJUSTE Y CENTRADO DE HAZ DE LUZ
- ⌀ REVISIÓN DE MANGOS ESTERILIZABLES
- ⌀ LIMPIEZA Y ENGRASADO DE PIEZAS MÓVILES
- ⌀ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

REFACCIONES UTILIZADAS:

CANTIDAD:	DESCRIPCIÓN

CONCLUSIÓN: Equipo queda funcionando correctamente.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
13 MAY 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

David R. Pérez L.
NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

TIJUANA, B.C.
VO. BO. USUARIO

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No.
NOMBRE Y FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

ORIGINAL