

ORDEN DE SERVICIO

e-mail: servicio@fehlmemex.mx
garantiaspm@fehlmemex.mx

T-4

CLIENTE: HGR 1 Tijuana

Baja California

DIRECCIÓN: Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa
C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California

EQUIPO:

Lampara quirúrgica doble de led.

MODELO: FEHLED 370/370

SERIE: MB-22656

FECHA: 12/05/2025

RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO:

TELEFONO

Ing. Javier Zamora Villalobos

E-MAIL:

No. DE SOLICITUD:

PREVENTIVO

PEM:

GARANTIA:

CAPACITACION:

REVISION:

CORRECTIVO:

HORAS DE SERVICIO:

ENTRADA:

SALIDA:

X

FALLA REPORTADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

- ☒ LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL INTERNA Y EXTERNA
- ☒ REVISIÓN DE SECCIÓN DE LEDES
- ☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE INTENSIDAD
- ☒ REVISIÓN DE FUENTES DE VOLTAJE
- ☒ REVISIÓN DE INTEGRIDAD FÍSICA Y FUNCIONAL DE CABLES
- ☒ LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRÓNICA Y REVISIÓN DE SALIDA DE VOLTAJE
- ☒ VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL

☒ LIMPIEZA DE REFLECTORES

☒ REVISIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ANCLAJE

☒ AJUSTE Y CENTRADO DE HAZ DE LUZ

☒ REVISIÓN DE MANGOS ESTERILIZABLES

☒ LIMPIEZA Y ENGRASADO DE PIEZAS MÓVILES

☒ PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

CONCLUSIÓN:

Equipo queda funcionando correctamente.

OBSERVACIONES:

David R. Pineda

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO

VOBO, USUARIO

AV. INDUSTRIA 244-A COL. MOCTEZUMA 2a SECC. C.P. 15530 MÉXICO CDMX

REFACCIONES UTILIZADAS:

CANTIDAD:

DESCRIPCIÓN

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

13 MAY 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
NOMBRE Y FIRMA DEL CONFORMANTE DEL CLIENTE

ORIGINAL