



Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 84432

0506YR019N09125-022-00

| DI | MES | AÑO | ORDEN DE TRABAJO | CONTRATO | FACTURAR | GARANTIA | MONTAJE |
|----|-----|-----|------------------|----------|----------|----------|---------|
| 13 | 06  | 25  |                  | X        |          |          |         |

CLIENTE Unidad de Detección y Diagnóstico Clínica de Mama  
 DIRECCION Canada 16801, Bco Tijuana POBLACION Baja California  
 TELEFONO 3ra, 2226, Tijuana FAX 6646609940

INGENIERO ANG  
 INGENIERO  
 INGENIERO  
 INGENIERO

EQUIPO Mastografo MARCA Hologic  
 MODELO Selenia Dimensions Avia SERIE SDM131901174  
 2D 3000

REPORTE  
 COTIZACION

TRABAJO REALIZADO Mantenimiento Correctivo

- Se acude al sitio para realizar el cambio de tubo.
- Se retira tubo con NIS: 88715-0P
- Se coloca tubo nuevo con NIS: 35218-3W
- Se calibra KV, mA, HVL, Galtch Dark offset, filamentos.
- Se calibra espesor, compresión Dosis.
- Se realizan pruebas en ACR, aerógrafo y Paciente.
- Se revisa el equipo en general.
- El equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%.

| HORARIO DE TRABAJO |   |       |       | SUBTOTAL         |                | FECHA    |
|--------------------|---|-------|-------|------------------|----------------|----------|
| MAÑANA             |   | TARDE |       | TRABAJO<br>HORAS | VIAJE<br>HORAS |          |
| E                  | S | E     | S     |                  |                |          |
| L                  |   |       |       |                  |                |          |
| M                  |   |       |       |                  |                |          |
| M                  |   |       |       |                  |                |          |
| J                  |   | 11:00 | 22:00 | 11               | 4              | 12/06/25 |
| V                  |   | 9:00  | 11:00 | 2                | 1              | 13/06/25 |
| S                  |   |       |       |                  |                |          |
| TOTAL              |   |       |       | 13               | 5              | 2        |

BOLETOS DE AVION \$  
 BOLETOS DE CAMION \$  
 VIATICOS \$

MATERIAL DE CONSUMO

| CANTIDAD | DESCRIPCION                   | CATALOGO      |
|----------|-------------------------------|---------------|
| 1        | Tubo de rayar X NIS: 35218-3W | MEL-01406-FRU |

OBSERVACIONES DEL CLIENTE  
 SS DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA

Ing. Alexandre Navarro  
 NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE  
 FIRMA DEL RESPONSABLE  
 DEPTO. DE MANTENIMIENTO

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. PERSONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P. 03100 R.F.C. SUM-890327-137  
 Ing de Servicio SMH FAX: (55) 5887-6164 (55) 5887-6164 (55) 5887-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

CLIENTE