

Nº 84435

0506YB019N09125-022-00

FRIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURAR	GARANTIA	MONTAJE
25	11	25		X			

CLIENTE Unidad de Deteccion y Diagnostico Clinica de Mama
DIRECCION Canada 16801, Rio Tijuana POBLACION Baja California
TELEFONO _____ FAX _____

INGENIERO ANG
INGENIERO _____
INGENIERO _____
INGENIERO _____

EQUIPO Mastografo MARCA Hologic
MODELO Selenia Dimensions Avia SERIE SDM131800597
2D 3000

REPORTE 13148
COTIZACION _____

TRABAJO REALIZADO Mantenimiento Correctivo

- El cliente reporta que al mover el brazo hace un ruido extraño
- Se revisa equipo y se lubrica parte mecánica y el ruido disminuye.
- Se preguntava a fabrica sobre el ruido.
- El equipo puede operar normalmente no impide funcionamiento.
- No se usaron refacciones.
- No se capacita personal.

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%
UDDCM
CLINICA DE MAMA

25 NOV 2025

RECIBIDO

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA		TARDE		TRABAJO HORAS	VIAJE HORAS	
E	S	E	S			
L		14:00	19:00	5	1	24/11/25
M	9:00	-	13:00	4	5	25/11/25
M						
V						
S						
IMSS DELEGACIÓN EN BAJA CALIFORNIA						
IMSS UDDCM CLINICA DE MAMA TIJUANA, B.C.						
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL BOLETOS DE AVION						
BOLETOS DE CAMION				\$		
VIATICOS				\$		
CONSERVACION HGR No. 1						
25 NOV 2025						

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CATALOGO
	Clave Presupuestal 0205 0214 2902	
	H.G.R. No.1	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta

ING. ALEJANDRO NAVARRO GALVEZ
INGENIERO DE SERVICIO SMH



DIRECTOR

UDDCM CLINICA DE MAMA

NOBRE Y APODOCA DEL INGENIERO

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

FIRMA DEL RESPONSABLE

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1



Mat 99024980

DEPTO. DE MANTENIMIENTO