



Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 84676

050GYR019N09125-022-00

| DI | ME | AN | ORDEN DE TRABAJO | CONTRATO | FACTURAR | GARANTIA | MONTAJE |
|----|----|----|------------------|----------|----------|----------|---------|
| 10 | 12 | 25 |                  | X        |          |          |         |


|           |                                                   |           |     |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-----|
| CLIENTE   | Unidad de Deteccion y Diagnostico Clinica de mama | INGENIERO | ANG |
| DIRECCION | Carada 16801, Rio Tijuana                         | INGENIERO |     |
| TELEFONO  |                                                   | INGENIERO |     |
| FAX       |                                                   | INGENIERO |     |

|        |                         |       |              |            |  |
|--------|-------------------------|-------|--------------|------------|--|
| EQUIPO | Mastografo              | MARCA | Hologic      | REPORTE    |  |
| MODELO | Selenia Dimensions Avia | SERIE | SDM131800597 | COTIZACION |  |
|        | 2D 3000                 |       |              |            |  |

TRABAJO REALIZADO Mantenimiento Correctivo

- Se acude al sitio para revisar equipo.
- Se observa que presenta un golpe al subir el brazo.
- Se revisa motor vertical y se observa que gira mal.
- Se retira motor y se ajusta base.
- Se alinean poleas.
- Se terna banda.
- Se verifican movimientos y no se escucha nada raro.
- Se verifica el funcionamiento de todo el equipo.
- Se realizan estudios en paciente.
- No se usaran refacciones.

"El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%"



UDDCM CLINICA DE MAMA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

| MATERIAL DE CONSUMO | CANTIDAD | DESCRIPCION | CATALOGO |
|---------------------|----------|-------------|----------|
|                     |          |             |          |

RECIBIDO

10 DIC 2025

Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| OBSERVACIONES DEL CLIENTE | CONSERVACION HGR No. 1 |
|---------------------------|------------------------|

ING. ALEJANDRO NAVARRO GALVEZ  
INGENIERO DE SERVICIO SMH  
CEDULA. 7479197

Dr. Jesus Roberto Castéllum Acosta  
DIRECTOR

Carlos Osvaldo Ramírez González  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
IMSS Mat 49024980

|                              |                       |                         |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO | FIRMA DEL RESPONSABLE | DEPTO. DE MANTENIMIENTO |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P. 03100 R.F.C. SUM-890327-137  
TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5687-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

CLIENTE